

Cacciavite dinamometrico regolabile 0,3 Nm – 1,2 Nm

L'attacco rapido consente l'alloggiamento di bit da ¼" in conformità a DIN 3126 C 6,3 ed E 6,3.

La precisione di misura di questo utensile è di ±6%.

Ciò soddisfa i requisiti delle norme ISO 6789 ed EN 26789.

Descrizione

- 1 Attacco rapido
- 2 Boccola
- 3 Scala della coppia di serraggio
- 4 Anello di regolazione

1 Avvertenze



IMPORTANTE: Se il cacciavite dinamometrico non verrà utilizzato per lungo tempo, portare l'anello di regolazione sulla coppia di serraggio minima. Ciò consente di scaricare il meccanismo a molla.



IMPORTANTE: Il cacciavite dinamometrico deve essere impiegato solo fino a una coppia di serraggio di 1,2 Nm. Se viene utilizzato per coppie di serraggio maggiori è possibile che il cacciavite stesso o il materiale subisca un danneggiamento e non sia più possibile garantire la precisione.

2 Regolazione della coppia di serraggio

- Tirare l'anello di regolazione verso il basso e ruotarlo contemporaneamente.
- Con ciascuna rotazione di 180° si modifica il valore della coppia di serraggio e l'anello di regolazione scatta in posizione.

Per aumentare la coppia di serraggio ruotare in senso orario. Per diminuire la coppia serraggio ruotare in senso antiorario.

3 Lettura della coppia di serraggio

- Leggere il valore impostato della coppia di serraggio a destra o a sinistra della punta della freccia.

4 Inserimento del bit

- Inserire il bit nell'attacco rapido fino a sentire il rumore dell'incastro.

5 Rimozione del bit

- Spingere la bussola in avanti e rimuovere il bit. Tutte le funzioni quali l'inserimento o la rimozione dei bit possono essere eseguite con una sola mano.

6 Serraggio delle viti

La bussola a rotazione libera offre un supporto supplementare e contribuisce a stabilizzare ulteriormente il cacciavite durante l'avvitamento.

Con il raggruppamento della coppia di serraggio impostata il cacciavite scatta meccanicamente, in modo udibile e percettibile.

Non è quindi possibile serrare ulteriormente la vite.

7 Allentamento delle viti

Per garantire l'allentamento delle viti, la coppia di allentamento non è limitata.

8 Bit adatti

L'attacco rapido consente l'alloggiamento di bit da ¼" in conformità a DIN 3126 C 6,3 ed E 6,3.

I codici di ordinazione per i bit adatti sono riportati nello shop online sul sito phoenixcontact.net/qr/1212224 e nel catalogo.

Tournevis dynamométrique réglable 0,3 Nm – 1,2 Nm

Le tournevis est pourvu d'un logement prévu pour des embouts ¼" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.

La précision de mesure de cet outil est de ±6%, ce qui remplit les exigences des normes ISO 6789 et EN 26789.

Description

- 1 Logement pour embouts
- 2 Bague
- 3 Echelle
- 4 Bague de réglage

1 Remarques

IMPORTANT: Lorsque le tournevis dynamométrique n'est pas utilisé pendant une période prolongée, positionner la bague de réglage sur le couple de serrage le moins élevé. Ceci permet d'atténuer la sollicitation du mécanisme à ressort.

IMPORTANT: Le tournevis dynamométrique doit uniquement être utilisé jusqu'à un couple de serrage de 1,2 Nm. S'il est utilisé pour des couples de serrages plus élevés, le tournevis ainsi que d'autres matériaux peuvent être endommagés et la précision de serrage ne peut plus être garantie.

2 Réglage du couple de serrage

- Tirer la bague de réglage vers le bas en la tournant simultanément.
- A chaque rotation de 180°, la valeur du couple de serrage est modifiée et la bague de réglage s'encliquette de manière perceptible.

Le couple de serrage augmente lorsque la bague de réglage est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre. Le couple de serrage diminue lorsqu'elle est tournée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

3 Lecture du couple de serrage

- La valeur du couple de serrage réglée apparaît à gauche ou à droite de la pointe de la flèche.

4 Mise en place de l'embout

- Insérer l'embout dans le logement prévu jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible.

5 Retrait de l'embout

- Pousser la bague vers l'avant, puis retirer l'embout.

Toutes les opérations, telles que la mise en place ou le retrait de l'embout, peuvent être effectuées d'une seule main.

6 Serrage des vis

La bague offre une meilleure prise en main et permet ainsi de stabiliser le tournevis lors du vissage. Lorsque le couple de serrage réglé est atteint, le tournevis se désenclenche de manière audible et perceptible.

Il n'est alors plus possible de serrer la vis.

7 Desserrage des vis

Afin de pouvoir également dévisser des vis très serrées, l'action du tournevis dans ce cas n'est pas limitée.

8 Embouts

Le tournevis est pourvu d'un logement prévu pour des embouts ¼" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3. Vous trouverez les références des embouts dans notre boutique en ligne sous phoenixcontact.net/qr/1212224 ainsi que dans le catalogue.

Adjustable torque screwdriver, 0.3 - 1.2 Nm

The quick-exchange holder accepts ¼" bits as per DIN 3126 C 6.3 and E 6.3.

This tool offers a precision of ±6%.

This fulfills the requirements of ISO 6789 and EN 26789.

Description

- 1 Quick-exchange holder
- 2 Sleeve
- 3 Torque scale
- 4 Adjustment ring

1 Notes

NOTE: If the torque screwdriver will not be used for a longer period, set the adjustment ring to the lowest torque value. This relieves the spring mechanism.

NOTE: The torque screwdriver may only be used for torques up to 1.2 Nm. If you use it for larger torques, the screwdriver or the material might be damaged, and precision cannot be guaranteed.

2 Torque setting

- Push down the adjustment ring while turning it simultaneously.
- Each 180° rotation changes the torque and tactile feedback signals when the adjustment ring engages.

Counterclockwise rotation increases the torque value. Clockwise rotation decreases it.

3 Reading the torque

- You can read the set torque from the scale to the right or left of the arrow tip.

4 Inserting a bit

- Push the bit into the quick-exchange holder until it snaps into place audibly.

5 Removing a bit

- Push the sleeve forward and remove the bit. All functions such as inserting or removing a bit can be performed with one hand.

6 Tightening screws

The free-running sleeve provides additional grip when using the screwdriver and helps you to stabilize the screwdriver.

When the set torque has been reached, the screwdriver releases mechanically and provides both audible and tactile feedback to the operator.

It is then not possible to tighten the screw further.

7 Loosening screws

To enable you to loosen tight screws, the torque for loosening screws is not limited.

8 Suitable bits

The quick-exchange holder accepts ¼" bits as per DIN 3126 C 6.3 and E 6.3.

For the ordering data of suitable bits, refer to phoenixcontact.net/qr/1212224 and the catalog.

Einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher 0,3 Nm – 1,2 Nm

Der Schnellwechselhalter nimmt ¼"-Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3 auf.

Die Messgenauigkeit dieses Werkzeugs beträgt ±6%.

Damit werden die Anforderungen der Normen ISO 6789 und EN 26789 erfüllt.

Beschreibung

- 1 Schnellwechselhalter
- 2 Hülse
- 3 Drehmomentskala
- 4 Einstellring

1 Hinweise

ACHTUNG: Wenn Sie den Drehmoment-Schraubendreher längere Zeit nicht benutzen, stellen Sie den Einstellring auf das kleinste Drehmoment ein. Das entlastet den Federmechanismus.

ACHTUNG: Setzen Sie den Drehmoment-Schraubendreher nur bis zu einem Drehmoment von 1,2 Nm ein. Wenn Sie ihn für größere Drehmomente einsetzen, kann er oder das Material beschädigt und die Genauigkeit nicht mehr garantiert werden.

2 Drehmoment einstellen

- Ziehen Sie den Einstellring herunter und drehen Sie ihn gleichzeitig dabei.
- Bei jeder Drehung um 180° wird der Drehmomentwert verändert und der Einstellring rastet fühlbar ein.

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht das Drehmoment. Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert ihn.

3 Drehmoment ablesen

- Lesen Sie den eingestellten Drehmomentwert rechts oder links der Pfeilspitze ab.

4 Bit einsetzen

- Schieben Sie den Bit in den Schnellwechselhalter, bis er hörbar einrastet.

5 Bit entnehmen

- Schieben Sie die Hülse nach vorn und entnehmen lassen sich mit einer Hand ausführen.

6 Schrauben anziehen

Die freilaufende Hülse bietet Ihnen beim Schrauben einen zusätzlichen Halt und hilft Ihnen, den Schraubendreher beim Schrauben zusätzlich zu stabilisieren.

Wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist, löst der Schraubendreher mechanisch aus. Er signalisiert dies deutlich hör- und fühlbar.

Ein weiteres Festziehen der Schraube ist dann nicht mehr möglich.

7 Schrauben lösen

Um auch das Lösen festsitzender Schrauben zu gewährleisten, ist das Lösemoment nicht begrenzt.

8 Geeignete Bits

Der Schnellwechselhalter nimmt ¼"-Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3 auf.

Die Bestelldaten für passende Bits finden Sie unter phoenixcontact.net/qr/1212224 und im Katalog.



