

ESPAÑOL**Elemento de base para conector PLUGTRAB****1. Descripción del producto**

- Para el alojamiento de una protección enchufable
- Protección para cuatro líneas de señales con potencial de referencia común
- Conexión de todos los conductores entrantes y salientes
- Los elementos de protección se han integrado en la protección enchufable.
- Las conexiones 9/10 (GND) no están directamente conectadas con el pie de montaje metálico.

Aviso: Solo para aplicación de protecciones enchufables de la serie PT 4X1...

2. Advertencias de seguridad

Las tareas de instalación y mantenimiento de este equipo solo puede llevarlas a cabo un electricista autorizado.

Al abrir el PT... se pierde el derecho de garantía del fabricante.

3. Instalación

Al efectuar la instalación deben observarse las normas y leyes específicas del país. En especial debe prestarse atención a que la tensión que aparece en la instalación no exceda la tensión de dimensionamiento scaricatore U_C . Prima dell'installazione bisogna verificare che il dispositivo non presenti danni esterni. Se è difettoso non deve essere utilizzato.

4. Compensazione del potenziale

Seguire le linee di connessione dal piede dello scaricatore (morselli 3-4 o guida) attraverso il percorso più breve fino al compensatore di potenziale a massa dell'impianto.

La compensazione del potenziale deve essere eseguita secondo lo stato della tecnica.

5. Mediciones de aislamiento

Antes de realizar una medición de aislamiento en la instalación, desenchufe las protecciones enchufables; de lo contrario las mediciones pueden ser erróneas. Una vez concluida la medición, vuelva a insertar las protecciones enchufables en el elemento de base.

6. Conexión

Conecte los cables de entrada desprotegidos a los bornes de entrada 1-3-5-7-9-11 (IN). Los conductores al dispositivo de protección se conectarán a los bornes de salida 2-4-6-8-10-12 (OUT).

Los bornes 3-4 están conectados en todos los elementos de base directamente con el pie de montaje metálico del descargador. No se requiere un cable de conexión adicional entre los bornes 3-4 y el carril portante.

Aviso: Sin conexión eléctrica entre 9/10 (GND) y 3/4 (+/-) o carril simétrico.

7. Esquema de dimensiones (Fig. 2)**8. Autocodificación de los elementos básicos (Fig. 3)**

① Se debe retirar la placa de código de la espiga codificadora en un conector de repuesto.

ITALIANO**Elemento base per spina PLUGTRAB****1. Descrizione prodotto**

- Per l'alloggiamento di una spina di protezione
- Per quattro linee di segnale con potenziale di riferimento comune
- Connessione di tutte le linee in ingresso e in uscita
- Elementi di protezione integrati nella **spina di protezione**
- Le connessioni 9/10 (GND) non sono collegate con il piede di montaggio metallico.

Aviso: Solo per l'impiego di spine di protezione della serie PT 4X1...

2. Indicazioni di sicurezza

L'installazione e la manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuati solo da specialisti dell'elettronica autorizzati. In caso di apertura del PT... decade la garanzia del produttore.

3. Installazione

Al momento dell'installazione bisogna rispettare le norme e le leggi specifiche del paese. In particolare bisogna fare attenzione che la tensione dell'impianto non superi la tensione di dimensionamento scaricatore U_C . Prima dell'installazione bisogna verificare che il dispositivo non presenti danni esterni. Se è difettoso non deve essere utilizzato.

4. Compensazione del potenziale

Seguire le linee di connessione dal piede dello scaricatore (morselli 3-4 o guida) attraverso il percorso più breve fino al compensatore di potenziale a massa dell'impianto.

La compensazione del potenziale deve essere eseguita secondo lo stato della tecnica.

5. Misurazioni dell'isolamento

Scollegare la spina di protezione prima della misurazione dell'isolamento dell'impianto. In caso contrario sono possibili misurazioni scorrette. Dopo la misurazione dell'isolamento, reinserire la spina nell'elemento base.

6. Collegamento

Collegare le linee in ingresso non protette ai morselli d'ingresso 1-3-5-7-9-11 (IN). Le linee per i dispositivi da proteggere vengono collegate ai morselli di uscita 2-4-6-8-10-12 (OUT). I morselli 3-4, in tutti gli elementi base, sono collegati direttamente al piedino di montaggio metallico dello scaricatore. Non è necessaria un'ulteriore linea di collegamento tra i morselli 3-4 e la guida.

Aviso: Nessun collegamento elettrico tra 9/10 (GND) e 3/4 (+/-) o la guida di montaggio.

7. Disegno quotato (Fig. 2)**8. Codifica automatica dell'elemento base (Fig. 3)**

① In caso di spina di ricambio la piastra di codifica sul pin di codifica deve essere scollegata.

FRANÇAIS**Elément de base pour connecteur PLUGTRAB PT****1. Description du produit**

- Pour une fiche de protection
- Pour quatre lignes de signaux à potentiel de référence commun
- Connexion de toutes les lignes en entrée et en sortie
- Éléments de protection intégrés dans la **fiche de protection**
- Les connexions 9/10 (GND) ne sont pas reliées au pied métallique de montage.

Aviso: Pour l'utilisation de fiches de protection de la série PT 4X1...

2. Consignes de sécurité

Installation et maintenance de cet appareil doivent uniquement être réalisés par une personne qualifiée en électricité.

Toute ouverture du PT... annule le droit de garantie auprès du constructeur.

3. Installation

National laws and regulations must be observed during installation. Make sure that the voltage at the system does not exceed the rated arrester voltage U_C . Prior to installation, the device must be checked for external damage. If the device is faulty, it must not be used.

4. Équipotentialité

Route the connecting cable from the base point of the arrester (terminal blocks 3 - 4 or DIN rail) along the shortest possible route to the grounded equipotential bonding of the system.

The equipotential bonding must be designed according to the latest technology.

5. Mesures d'isolation

Prior to insulation measurement in the system, remove the protective connectors. Otherwise measurements may be inaccurate. Following insulation measurement, reinsert the connectors in the base element.

6. Raccordement

Retirer la fiche de protection de l'installation avant d'effectuer une mesure de l'isolation. Dans le cas contraire, des erreurs de mesure pourraient survenir. Réinsérer la fiche dans l'élément de base après la mesure de l'isolation.

7. Dessin coté (Fig. 2)**8. Autodétrompage de l'élément de base (Fig. 3)**

① Pour une fiche de recharge, le disque de détrompage doit être enlevé sur la tige de détrompage.

ENGLISH**Base element for PLUGTRAB connector****1. Product description**

- For accommodation of a protective connector
- For four signal lines with common reference potential
- Connection of all incoming and outgoing lines
- Protective elements are integrated in the **protective connector**
- Connections 9/10 (GND) are not connected to the metal mounting foot.

Aviso: Only for use with PT 4X1... series protective connectors

2. Safety notes

Installation and maintenance work on this device may only be carried out by an authorized electrician. The manufacturer's warranty is invalid if the PT... is opened.

3. Installation

National laws and regulations must be observed during installation. Make sure that the voltage at the system does not exceed the rated arrester voltage U_C . Prior to installation, the device must be checked for external damage. If the device is faulty, it must not be used.

4. Equipment bonding

Route the connecting cable from the base point of the arrester (terminal blocks 3 - 4 or DIN rail) along the shortest possible route to the grounded equipment bonding of the system.

The equipment bonding must be designed according to the latest technology.

5. Insulation measurements

Prior to insulation measurement in the system, remove the protective connectors. Otherwise measurements may be inaccurate. Following insulation measurement, reinsert the connectors in the base element.

6. Connection

Connect incoming unprotected cables to the 1-3-5-7-9-11 (IN) input terminals. The cables to the device to be protected are connected to the 2-4-6-8-10-12 (OUT) output terminals. Terminal blocks 3 - 4 are directly connected to the metal mounting foot of the arrester on all base elements. An additional connecting cable between terminal blocks 3 - 4 and the DIN rail is not required.

7. Dimensional drawing (Fig. 2)**8. Self-keying of the base element (Fig. 3)**

① When using replacement connectors, the keying plate on the keying pin must be removed.

DEUTSCH**Basiselement für PLUGTRAB-Stecker****1. Produktbeschreibung**

- Zur Aufnahme eines Schutzsteckers
- Für vier Signalleitungen mit gemeinsamem Bezugspotenzial
- Anschluss aller ankommenden und weiterführenden Leitungen
- Schutzelemente sind im **Schutzstecker** integriert
- Anschlüsse 9/10 (GND) sind nicht mit dem metallenen Montagefuß verbunden

Aviso: Nur für den Einsatz von Schutzsteckern der Serie PT 4X1...

2. Sicherheitshinweise

Die Installations- und Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfen nur von einer autorisierten Elektrofachkraft ausgeführt werden. Bei Öffnen des PT... erlischt der Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Hersteller.

3. Installation

Bei der Installation sind landesspezifische Vorschriften und Gesetze einzuhalten. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die auftretende Spannung der Anlage die Ableiterbemessungsspannung U_C nicht übersteigt. Das Gerät ist vor der Installation auf äußere Beschädigungen zu prüfen. Ist das Gerät defekt, darf es nicht verwendet werden.

4. Potenzialausgleich

Führen Sie die Verbindungsleitung vom Fußpunkt des Ableiters (Klemmen 3-4 oder Tragschiene) auf kürzestem Wege zum geerdeten Potenzialausgleich der Anlage. Der Potenzialausgleich muss nach Stand der Technik ausgeführt sein.

5. Isolationsmessungen

Ziehen Sie vor einer Isolationsmessung in der Anlage die Schutzstecker. Andernfalls sind Fehlmeßungen möglich. Setzen Sie die Stecker nach der Isolationsmessung wieder in das Basiselement ein.

6. Anschluss

Schließen Sie die ankommenden ungeschützten Leitungen an den Eingangsklemmen 1-3-5-7-9-11 (IN) an. Die Leitungen zum schützenden Gerät werden an den Abgangsklemmen 2-4-6-8-10-12 (OUT) angeschlossen. Die Klemmen 3-4 sind bei allen Basiselementen direkt mit dem metallischen Montagefuß des Ableiters verbunden. Eine zusätzliche Verbindungsleitung zwischen den Klemmen 3-4 und der Tragschiene ist nicht erforderlich.

Aviso: Keine elektrische Verbindung zwischen 9/10 (GND) und 3/4 (+/-), bzw. Tragschiene.

7. Maßbild (Abb. 2)**8. Selbstcodierung des Basiselementes (Abb. 3)**

① Bei einem Ersatzstecker muss das Kodierplättchen am Kodierstift entfernt werden.

PT 4X1-OC-BE




Abb./Fig. 1




Abb./Fig. 2




Abb./Fig. 3

Datos técnicos

Temperatura ambiente (servicio)

Índice de protección

Tipo de conexión

Datos de conexión

Rosca de tornillo

Par de apriete

Longitud a desasarlar

Dati tecnici

Temperatura ambiente (esercizio)

Grado di protezione

Collegamento

Dati di connessione

Filettatura

Coppia di serraggio

Lunghezza di spelatura

Caractéristiques techniques

Température ambiante (fonctionnement)

PLUGTRAB 连接器底座

1. 产品说明

- 用于适应保护性连接器
- 用于四条带公共参考电位的信号线
- 连接所有进线和出线
- 保护性元件均被集成在保护性连接器内
- 9/10 连接 (GND) 没有与金属安装支脚连接。
- 只能用于 PT 4X1... 系列保护性连接器

2. 安全提示

该设备的安装和维护工作仅能由具备专业资格的 电工完成。
如 PT... 被打开，制造商的保修承诺则失效。

3. 安装

安装时必须遵守所在国的法律与规定。请确保系统电压不得超过保护器额定电压 U_C 。在安装前，务必检查设备外部有无破损。如设备存在故障，则决不可使用。

4. 均压等电位连接

将连接电缆沿着保护器的基部（端子 3-4 或 DIN 导轨）以最短的路径连接到系统的接地均压等电位连接。
等电位连接必须符合最新技术。

5. 绝缘测量

在对系统进行绝缘测量之前，移除保护连接器。否则可能导致测量结果不准确。
绝缘测量完成之后，将连接器重新插入基座中。

6. 连接

将未保护的进线电缆连接到输入端子 1-3-5-7-9-11 (IN) 上。接被保护设备的电缆被接到输出端子 2-4-6-8-10-12 (OUT) 上。
端子 3-4 在所有基座上均直接连接到保护器的金属安装脚上。端子 3-4 和 DIN 导轨之间无需一根附加的连接电缆。

在 9/10 (GND) 与 3/4 (+) 或 DIN 导轨之间无电气连接。

7. 尺寸图 (Fig. 2)

8. 基座自编码 (Fig. 3)

① 使用备用连接器时，必须移除编码销上的防插错编码盘。

RUSSKII
Базовый элемент для штекерного модуля
PLUGTRAB

1. Описание изделия

- Для установки защитного штекера
- Для четырех сигнальных проводников с общим опорным потенциалом
- Подключение всех входных и выходных кабелей
- Элементы защиты встроены в **защитный штекер**
- Подключения 9/10 (GND/земля) не соединены с металлической монтажной стойкой

⚠ Только для применения в защитных штекерах серии PT 4X1...

2. Правила техники безопасности

Работы по монтажу и техническому обслуживанию данного устройства должны производиться уполномоченным специалистом по электротехнике. При вскрытии устройства PT... гарантия фирмы-изготовителя аннулируется.

3. Монтаж

При монтаже следует учитывать требования местных стандартов и законов. В частности, следует следить за тем, чтобы напряжение установки не превышало расчетное напряжение разрядника U_C . Перед проведением монтажа устройство должно быть проверено на предмет наличия внешних повреждений. Если устройство неисправно, его нельзя использовать.

4. Уравнивание потенциалов

Для заземленного уравнивания потенциалов необходимо соединить установку кабелем с клеммой у основания разрядника (клеммы 3-4 или монтажная рейка). Кабель должен иметь по возможности меньшую длину. Схема уравнивания потенциалов должна соответствовать современным техническим требованиям.

5. Измерение сопротивления изоляции

Перед измерением сопротивления изоляции прибора извлеките защитные штекеры. В противном случае результаты измерения будут неправильными. После измерения изоляции установите штекеры обратно на базовый элемент.

6. Подключение

Подключите незаземленные входные провода к входным клеммам 1-3-5-7-9-11 (IN/ВХОД). Провода соединения с защищаемым устройством подключаются к выходным клеммам 2-4-6-8-10-12 (OUT/ВыХОД). Во всех базовых элементах клеммы 3-4 соединяются непосредственно с металлическим монтажным основанием разрядника. Использование дополнительного соединительного провода между клеммами 3-4 и монтажной рейкой не требуется.

⚠ Между 9/10 (GND) и 3/4 (+) либо же несущей шиной электрического соединения нет.

7. Размерный чертеж (Fig. 2)

8. Автомонтирование базового элемента (Fig. 3)

① В запасном штекере необходимо снять с механического ключа кодирующую пластиночку.

TÜRKÇE
PLUGTRAB konnektörü için taban elemanı

1. Ürün tanımı

- Koruyucu konnektör için
- Ortak referans potansiyelli dört sinyal kablosu için
- Gelen ve giden tüm kabloları bağlamak için
- Koruma elementleri **koruyucu konnektöre** entegre edilmiştir
- 9/10 (GND) bağlantıları doğrudan metal montaj ayağına bağlı değildir.

Sadece PT 4X1... serisi koruyucu konnektörlerle kullanmak için **⚠**

2. Güvenlik notları

Bu cihazın montajı ve bakımı yalnız yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
PT... açılırsa üretici garantisini geçersiz kılar.

3. Montaj

Montajda ulusal yasa ve yönetmeliklere uyulmalıdır. Sistem gerilimi U_C nominal arrestör gerilimini aşmamalıdır. Montaj öncesiinde cihazın dışında bir hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Cihaz arızalıya kullanılmamalıdır.

4. Eşpotansiyel bağlantı

Bağlantı kablosunu arrestörün taban noktasından (3 - 4 klemensleri veya DIN rayı) sistemini eşpotansiyel bağlantı noktasıma en kısa yoldan yollendirin. Eşpotansiyel bağlantı en son teknolojiye göre tasarlanmalıdır.

5. İzolasyon ölçümü

Sistemdeki izolasyon ölçümünden önce koruma fisilerini çıkarın. Aksi takdirde ölçümler hatalı olabilir. Izolasyon ölçümünden sonra fisiler taban elemesine tekrar takın.

6. Bağlantı

Korumasız giriş kablolarını 1-3-5-7-9-11 (IN) klemenslerine bağlayın. Korunacak cihazın kabloları 2-4-6-8-10-12 çıkış klemenslerine (OUT) bağlanır.

3 - 4 klemensleri tüm taban elemelerinde doğrudan arrestörün metal montaj ayağına bağlanır. 3 - 4 klemensleri ve DIN rayı arasında ilave bağlantı kablosuna gerek yoktur.

9/10 (GND) ile 3/4 (+) veya DIN ray arasında elektriksel bağlantı yok.

7. Boyutlu çizim (Fig. 2)

8. Taban elemanın otomatik kodlanması (Fig. 3)

① Yedek fisileri kullanırken kodlama pini üzerindeki kodlama plakası çıkarılmalıdır.

PORTUGUESE
Elemento base para conector PLUGTRAB

1. Descrição de produto

- Para recepção de um conector de proteção
- Para quatro linhas de sinais com potencial de referência comum
- Conexão de todas as linhas de entrada e de saída
- Elementos de proteção estão integrados no **conector de proteção**
- Conexões 9/10 (GND) não estão ligadas com a base metálica

Somente para a utilização de conectores de proteção da série PT 4X1... **⚠**

2. Instruções de segurança

Os trabalhos de instalação e manutenção neste equipamento somente podem ser realizados por eletricistas autorizados.
Se o PT... for aberto, é cancelado o direito à garantia do fabricante.

3. Instalação

Na instalação, observar as especificações e legislação do respetivo país.
Observar, sobretudo, para que a tensão da instalação não seja superior à tensão nominal do dispositivo de proteção U_C . Verificar o equipamento quanto a avarias externas antes da instalação. Se o equipamento apresentar defeitos, não poderá ser utilizado.

4. Equalização de potencial

Conecte a linha de conexão da base do protetor (bornes 3-4 ou trilho de fixação) do modo mais curto para equalização de potencial aterrada da instalação.
A equalização de potencial deve ser realizada de acordo com tecnologia atual.

5. Medição de isolamento

Remova os conectores de proteção antes da medição de isolamento na instalação. Do contrário, pode haver erros de medição. Recoloque os conectores novamente na base, após a medição.

6. Conexão

Conecte linhas de entrada não protegidas nos bornes de entrada 1-3-5-7-9-11 (IN). As linhas para o equipamento a ser protegido são conectadas nos bornes de saída 2-4-6-8-10-12 (OUT).

Em todas as bases os bornes 3-4 estão conectados diretamente com a base de montagem metálica do protetor. Não é necessária uma conexão adicional entre os bornes 3-4 e o trilho de fixação.

⚠ Sem conexão elétrica entre 9/10 (GND) e 3/4 (+), e/ou trilho de fixação.

7. Desenho dimensional (Fig. 2)

8. Autocodificação da base (Fig. 3)

① Em um conector de reposição, as placas de codificação precisam ser removidas do pino de codificação.

PT Instrução de montagem para o eletricista
TR Elektrik personeli için işletme talimatları
RU Инструкция по эксплуатации для электромонтера
ZH 电气工作人员操作指南

PT 4X1-OC-BE



Abb./Fig. 1




Abb./Fig. 2




Abb./Fig. 3

技术数据	
环境温度 (运行)	
保护等级	
连接类型	螺钉连接方式
接线数据	刚性 / 柔性 / AWG
螺纹	
扭矩	
剥线长度	

Технические характеристики	
Temperatura окружающей среды (при эксплуатации)	
Степень защиты	
Тип подключения	Винтовые зажимы
Данные по подключению	одножильный / многожильный / AWG
Резьба винтов	
Момент затяжки	
Длина снятия изоляции	

Teknik veriler	
Ortam sıcaklığı (çalışma)	
Koruma sınıfı	
Bağlantı tipi	Vidalı bağlantı
Bağlantı verileri tek	damarlı / çok damarlı / AWG
Vida yivi	
Tork	
Kablo soyma uzunluğu	

Dados técnicos	
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 85 °C
Koruma sınıfı	IP20
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Dados de conexão	rígido / flexível / AWG
Rosca	0,2 mm ² - 4 mm ² / 0,2 mm ² - 2,5 mm ² / 24 - 12
Torque de aperto	M3
Comprimento de isolamento	0,8 Nm
	8 mm