

Convertisseur média

1. Consignes de sécurité

1.1 Instructions d'installation

- L'appareil de catégorie 3 est conçu pour être installé dans des atmosphères explosives de zone 2. Il satisfait aux exigences des normes EN 60079-0:2012 + A11:2013 et EN 60079-15:2010.
- L'installation, l'utilisation et la maintenance doivent être confiées à un personnel spécialisé dûment qualifié en électrotechnique. Respecter les instructions d'installation. Lors de l'exécution et de l'exploitation, respecter les dispositions et normes de sécurité en vigueur (ainsi que les normes de sécurité nationales) de même que les règles généralement reconnues relatives à la technique. Les caractéristiques relatives à la sécurité se trouvent dans ces instructions et les certificats joints (attestation de conformité, autres homologations éventuelles).
- L'ouverture ou la modification de l'appareil autre que par la configuration via le sélecteur de codage (DIP) n'est pas autorisée. Ne procéder à aucune réparation sur l'appareil, mais le remplacer par un appareil équivalent. Seul le fabricant est autorisé à effectuer des réparations sur l'appareil. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'infrctions à cette règle.
- L'indice de protection IP20 (CEI 60529/EN 60529) de l'appareil est valable dans un environnement propre et sec. Ne pas soumettre l'appareil à des sollicitations mécaniques et/ou thermiques dépassant les limites décrites.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans des atmosphères dangereuses (poussière).
- Dans les environnements poussiéreux, l'appareil doit être installé dans un boîtier adapté et homologué, en tenant compte de la température de surface de celui-ci.

1.2 Installation en zone 2

- Respecter les conditions fixées pour une utilisation dans les environnements explosifs !
- Mettre l'appareil en place de telle manière que l'indice de protection atteint soit au minimum IP54, conformément à EN 60529. Utiliser pour cela un boîtier approprié et homologué qui répond aux exigences de la norme EN 60079-15.
- Seuls les appareils destinés à être utilisés dans la zone Ex 2 et conçus pour être utilisés dans les conditions régnant sur le lieu d'installation peuvent être raccordés à des circuits électriques situés en zone 2.
- L'encliquetage, le désencliquetage sur le connecteur sur profilé et la connexion et la déconnexion de câbles en atmosphère explosive sont uniquement autorisés hors tension.
- Les commutateurs accessibles de l'appareil ne doivent être actionnés que lorsque l'appareil n'est pas sous tension.
- L'appareil doit être mis hors service et retiré immédiatement de la zone Ex s'il est endommagé ou s'il a été soumis à des charges ou stocké de façon non conforme, ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Pour un fonctionnement en toute sécurité, le crochet de verrouillage du connecteur RJ45 doit être parfaitement opérationnel. Réparer immédiatement un connecteur endommagé.
- Les composants fibre optique de type commande d'émetteur FL-MC font partie intégrante des modules. L'interface en fibre optique est destinée à la communication optique avec les appareils utilisés en atmosphère explosive, en zone 1 et 21. L'utilisation doit être conforme à l'attestation d'examen de type CE PTB 06 ATEX 2042U.

2. Brève description (1)

Conversion de l'interface Ethernet 10/100Base-T(X) en fibre optique de verre multimode.

1 (24V) - 2 (0V) Tension d'alimentation

3 (24V) - 4 (0V) Tension d'alimentation, redondante

5 Port FO TD Emetteur fibres optiques (FO)

6 Port FO RD Récepteur fibres optiques (FO)

7 Port TP Port Ethernet RJ45 10/100 Base-T(X)

8 - 12 Voyants de diagnostic et d'état

3. Conseils relatifs au raccordement

3.1 Montage et démontage (2 - 3)

L'appareil est prévu pour être installé dans l'armoire électrique.

- Raccorder un profilé EN de 35 mm à la terre de protection via un module de mise à la terre. Mettre l'appareil à la terre en l'encliquetant sur le profilé.

IMPORTANT : Endommagement de l'appareil

- Ne monter et ne démonter les appareils que lorsqu'ils sont hors tension !
- Une station de liaison doit comprendre au maximum dix appareils.

• Montage en tant qu'appareil isolé (Stand-Alone)

Placer l'appareil sur le profilé par le haut. Appuyer sur la partie avant de l'appareil en direction de la surface de montage jusqu'à ce qu'il s'encliquete de façon audible.

• Montage en association

Assembler les connecteurs sur profilé nécessaires à la station de groupage (réf. 2707437, 1 par appareil). Enfoncer les connecteurs assemblés sur le profilé. Placer l'appareil sur le profilé par le haut. Veiller à ce que le positionnement soit correct par rapport aux connecteurs sur profilé. Appuyer sur la partie avant de l'appareil en direction de la surface de montage jusqu'à ce qu'il s'encliquete de manière audible.

Lors du démontage de la station de groupage, retirer également les connecteurs sur profilé.

3.2 Raccordement de la tension d'alimentation (1)

ATTENTION : tension électrique

L'appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec une très basse tension de sécurité (SELV) conformément à CEI 60950/EN 60950/VDE 0805.

- Alimenter l'appareil en tension via les bornes 1 (24 V) et 2 (0 V). Dans une station de groupage, il suffit de réaliser l'alimentation sur le premier appareil de l'association.

Alimentation via une alimentation système

Raccorder l'alimentation système (MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 ; réf. 2866983 ou MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX ; réf. 2866653) à l'aide de deux connecteurs sur profilé (réf. 2709561) à gauche du groupage.

Le raccordement d'un deuxième bloc d'alimentation permet de réaliser une alimentation redondante.

3.3 Interface paire torsadée (port TP) (4)

- L'interface Ethernet RJ45 peut accueillir uniquement des câbles à paires torsadées d'une impédance de 100 Ω.

La vitesse de transmission est au choix de 10 ou de 100 Mbit/s. L'appareil assiste la fonction d'autonégociation dans le choix de la vitesse de transmission.

- Enfiler le câble Ethernet avec le connecteur RJ45 dans l'interface TP jusqu'à ce que l'encliquetage soit audible. Tenir compte du détrompage du connecteur.

ATTENTION : interférences

Utiliser uniquement des câbles à paires torsadées blindés et les connecteurs RJ45 blindés correspondants.

3.4 Raccordement des liaisons à fibres optiques (5 - 6)

AVERTISSEMENT : danger de blessure oculaire

Ne jamais regarder directement les diodes émettrices lorsqu'elles fonctionnent et ne jamais regarder à l'intérieur des fibres de verre avec un appareil optique. La lumière infrarouge n'est pas visible.

- Raccorder le câble FO au connecteur Duplex SC du canal d'émission et de réception. Respecter la position correcte du détrompage.

- Contrôler la solidité du raccordement en tirant légèrement sur le connecteur.

Veuillez à croiser les câbles de données d'émission et de réception !

Media converter

1. Safety notes

1.1 Installation notes

- The category 3 device is designed for installation in zone 2 potentially explosive areas. It meets the requirements of EN 60079-0:2012+A11:2013 and EN 60079-15:2010.
- Installation, operation, and maintenance may only be carried out by qualified electricians. Follow the installation instructions as described. When installing and operating the device, the applicable regulations and safety directives (including national safety directives), as well as generally approved technical regulations, must be observed. The safety data is provided in this package slip and on the certificates (conformity assessment, additional approvals where applicable).
- The device must not be opened or modified apart from the configuration of the DIP switches. Do not repair the device yourself but replace it with an equivalent device. Repairs may only be carried out by the manufacturer. The manufacturer is not liable for damage resulting from a failure to comply.
- The IP20 protection (IEC 60529/EN 60529) of the device is intended for use in a clean and dry environment. The device must not be subject to mechanical strain and/or thermal loads, which exceed the limits described.
- The device is not designed for use in atmospheres with a danger of dust explosions.
- If dust is present, it is necessary to install into a suitable approved housing, whereby the surface temperature of the housing must be taken into consideration.

1.2 Installation in Zone 2

- Observe the specified conditions for use in potentially explosive areas.
- The device should be installed so that a degree of protection of at least IP54 is achieved in accordance with EN 60529. To this end, a suitable, approved housing that meets the requirements of EN 60079-15 should be used.
- Only devices that are designed for operation in Ex Zone 2 and the conditions at the installation location may be connected to the circuits in Zone 2.
- In potentially explosive areas, terminals may only be snapped onto or off the DIN rail connector and wires may only be connected or disconnected when the power is switched off.
- The switches of the device that can be accessed may only be actuated when the power supply to the device is disconnected.
- The device must be stopped and immediately removed from the Ex area if it is damaged, was subject to an impermissible load, stored incorrectly or if it malfunctions.
- For reliable operation, the RJ45 plug needs to have a fully functioning locking clip. Repair any damaged plugs immediately.
- The FO components of type FL MC transmitter control are a part of the module. The fibre optics interface is used for optical communication with devices, which are used in the potentially explosive area of zone 1 or zone 21. It is used in accordance with the EC examination certificate PTB 06 ATEX 2042U.

2. Short description (1)

Conversion of the 10/100Base-T(X) to multi-mode fiberglass optics.

1 (24V) - 2 (0V) Supply voltage

3 (24V) - 4 (0V) Supply voltage, redundant

5 FO port TD Fiber optic (FO) transmitter

6 FO port RD Fiber optic (FO) receiver

7 TP port RJ45 Ethernet port 10/100 Base-T(X)

8 - 12 Diagnostic and status indicators

3. Connection notes

3.1 Mounting and removing (2 - 3)

The device is intended for installation in a control cabinet.

- Connect a 35 mm DIN rail to the protective earth via a grounding terminal block. The device is grounded by snapping it onto the DIN rail.

① NOTE: device damage

- Only mount and remove devices when the power supply is disconnected.
- A connection station must not consist of more than ten devices.

• Mounting as a single device (stand-alone)

Place the device onto the DIN rail from above. Push the front of the device toward the mounting surface until it audibly snaps into place.

• Combined assembly

For one connection station, plug the DIN rail connectors (Order No.: 2707437, 1 piece for each device) together. Push the connected DIN rail connectors onto the DIN rail. Place the device onto the DIN rail from above. Make sure that it is aligned correctly with the DIN rail connectors. Press the front of the device toward the mounting surface until it audibly snaps in.

When you dismantle a connection station, also remove the DIN connectors.

3.2 Connecting the supply voltage (1)

CAUTION: Electric shock

The device is only intended for operation with SELV according to IEC 60950/EN 60950/VDE 0805.

- Supply voltage to the device via the terminals 1 (24 V) and 2 (0 V). In the case of the connection station, it is sufficient to supply the first device in the group.

Supply via system power supply unit

Connect a power supply unit (MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5; Order No.: 2866983 or MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX; Order No.: 2866653) to two DIN rail connectors (Order No.: 2709561) on the left of the group.

A second power supply unit can be used to create a redundant supply concept.

3.3 Twisted pair interface (TP port) (4)

- Only twisted pair cables with an impedance of 100 Ω can be connected to the RJ45 Ethernet interface. The data transmission speed is either 10 or 100 Mbps. The device supports the auto negotiation function for selecting the transmission speed.

- Insert the Ethernet cable with the RJ45 plug into the TP interface until the plug engages audibly. Observe the plug keying.

① NOTE: Interference

- Only use shielded twisted pair cables and corresponding shielded RJ45 connectors.

3.4 Connecting the fiber optic cables (5 - 6)

WARNING: Risk of eye injury

During operation, do not look directly into transmitter diodes or use visual aids to look into the glass fibers. The infrared light is not visible.

- Insert the fiber optics cable into the SC duplex connector of the transmit and receive channel. Make sure that the coding is in the correct position.

- Ensure the connector is secure by gently pulling it.

Please note the transmit and receive channel crossover!



Medienkonverter

1. Sicherheitshinweise

1.1 Errichtungshinweise

- Das Gerät der Kategorie 3 ist zur Installation im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 geeignet. Es erfüllt die Anforderungen der EN 60079-0:2012+A11:2013 und EN 60079-15:2010.
- Die Installation, Bedienung und Wartung ist von elektrotechnisch qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Befolgen Sie die beschriebenen Installationsanweisungen. Halten Sie die für das Errichten und Betreiben geltenden Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften (auch nationale Sicherheitsvorschriften), sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik ein. Die sicherheitstechnischen Daten sind dieser Packungsbeilage und den Zertifikaten (Konformitätsbewertung, ggf. weitere Approbationen) zu entnehmen.
- Öffnen oder Verändern des Geräts, über die Konfiguration der DIP-Schalter hinaus, ist nicht zulässig. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern ersetzen Sie es durch ein gleichwertiges Gerät. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller vorgenommen werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden aus Zuwerbung.
- Die Schutzart IP20 (IEC 60529/EN 60529) des Geräts ist für eine saubere und trockene Umgebung vorgesehen. Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen und/oder thermischen Beanspruchung aus, die die beschriebenen Grenzen überschreitet.
- Das Gerät ist nicht für den Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Atmosphären ausgelegt.
- Bei Anwesenheit von Stäuben ist die Installation in ein geeignetes, zugelassenes Gehäuse erforderlich, wobei die Oberflächentemperatur des Gehäuses beachtet werden muss.

1.2 Installation in der Zone 2

- Halten Sie die festgelegten Bedingungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ein!
- Das Gerät ist so zu errichten, dass eine Schutzart von mindestens IP54 gemäß EN 60529 erreicht wird. Hierzu ist ein geeignetes, zugelassenes Gehäuse zu verwenden, das den Anforderungen der EN 60079-15 entspricht.
- An einem Stromkreis in der Zone 2 dürfen nur Geräte angeschlossen werden, die für den Betrieb in der Ex-Zone 2 und die am Einsatzort vorliegenden Bedingungen geeignet sind.
- Das Auf- und Abrasten auf den Tragschienen-Busverbinder bzw. das Anschließen und das Trennen von Leitungen im explosionsgefährdeten Bereich ist nur im spannungsfreien Zustand zulässig.
- Die zugänglichen Schalter des Geräts dürfen nur betätigt werden, wenn das Gerät stromlos ist.
- Das Gerät ist außer Betrieb zu nehmen und unverzüglich aus dem Ex-Bereich zu entfernen, wenn es beschädigt ist, unsachgemäß belastet oder gelagert wurde bzw. Fehlfunktionen aufweist.
- Für den sicheren Betrieb muss der RJ45-Stecker einen voll funktionsfähigen Rasthaken aufweisen. Setzen Sie beschädigte Stecker unverzüglich instand.
- Die LWL-Komponenten Typ FL-MC-Senderansteuerung sind Bestandteil der Module. Die Lichtwellenleiter-Schnittstelle dient der optischen Kommunikation mit Geräten, die innerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs der Zone 1 bzw. Zone 21 eingesetzt werden. Der Einsatz erfolgt gemäß der EG-Baumuster-prüfungserlaubnis PTB 06 ATEX 2042U.

2. Kurzbeschreibung (1)

Umsetzung der Ethernet-Schnittstelle 10/100Base-T(X) auf Multimode-Glasfaser-Lichtwellenleiter.

1 (24V) - 2 (0V) Versorgungsspannung

FRANÇAIS

ENGLISH

DEUTSCH

4. Configuration (7 - 9)

IMPORTANT : décharge électrostatique!

A Les charges électrostatiques peuvent endommager les appareils électroniques. Décharger le corps des charges électriques avant d'ouvrir et de configurer l'appareil. Pour ce faire, toucher une surface mise à la terre, comme par ex. le boîtier en métal de l'armoire électrique !

• Déverrouiller le boîtier à l'aide d'un tournevis (A).

• Retirer ensuite le circuit imprimé avec précaution, jusqu'à la butée (B).

À la livraison, tous les commutateurs DIP sont en position « OFF ». Configurer les commutateurs DIP conformément à l'application prévue à l'aide du tableau ci-contre.

i Sélectionner le mode de fonctionnement uniquement en l'absence de tension. La commutation n'est effective qu'après une nouvelle mise sous tension.

4.1 Autonégociation transparente

DIP 1 = OFF : les appareils terminaux raccordés négocient directement la vitesse de transmission 10/100 Mbit/s et le type de transmission (semi-duplex ou duplex intégral). Le circuit complet se comporte alors comme un câble en cuivre directement raccordé.

DIP 1 = ON : pour régler la vitesse et le type de transmission à la main, utiliser les sélecteurs de codage (DIP) 2 et 3.

4.2 Réglage du débit

DIP 2 = OFF : le débit maximal est de 100 Mbit/s.

DIP 2 = ON : le débit maximal est de 10 Mbit/s.

4.3 Mode de transmission

DIP 3 = OFF : transmission en duplex intégral

DIP 3 = ON : transmission en semi-duplex

4.4 Pause Frame

i Une signalisation Pause Frame peut inviter un abonné au réseau Ethernet à interrompre provisoirement la transmission des données. Ceci permet d'éviter une surcharge de l'autre poste, par ex. lorsque la communication utilise différentes vitesses de transmission.

DIP 4 = OFF : l'appareil ne réagit pas à un signal Pause Frame entrant. Mais il n'est pas non plus transmis.

L'appareil n'est pas en mesure de générer un signal Pause Frame.

DIP 4 = ON : l'appareil ne réagit pas aux signaux Pause Frame ou les transmet plus loin. L'appareil est en mesure de générer un signal Pause Frame.

4.5 Link Fault Pass Through

i La technologie Link Fault Pass Through LFP permet de transmettre la perte de lien du segment à paire torsadée au segment en fibre de verre, et inversement. Les segments perturbés de la liaison sont désactivés.

DIP 6 = OFF : en cas de perturbation, la liaison complète est désactivée.

DIP 6 = ON : en cas de perturbation, seule la section interrompue est désactivée.

5. Voyants de diagnostic et d'état (10)

Interface Ethernet (port TP)			
8	Link/Activity/10/100		
	jaune	Allumé	Lien 10 Mbit/s
		Clignote	Lien 10 Mbit/s - transmission de données active
	vert	Allumé	Lien 100 Mbit/s
		Clignote	Lien 100 Mbit/s - transmission de données active
9	HD/FD	vert	Désactivé Transmission en semi-duplex
		Allumé	Transmission en duplex intégral
Interface FO (port FO)			
10	LINK	jaune	Allumé Lien FO existant, aucune communication de données
		Clignote	Transmission de données au port FO
11	FEF	rouge	Allumé Une Far-End-Fault est apparue. L'autre appareil signale : « Aucun voyant allumé ».
Généralités			
12	VCC	vert	Allumé Tension d'alimentation OK

4. Configuration (7 - 9)

NOTE: electrostatic discharge!

A Static charges can damage electronic devices. Remove electrostatic discharge from your body before opening and configuring the device. To do so, touch a grounded surface, e.g. the metal housing of the control cabinet!

- Disengage the housing cover with a screwdriver (A).
- Then carefully pull the PCB out of the housing as far as possible (B).

At delivery, all DIP switches are in the "OFF" position. Configure the DIP switches according to the planned application using the adjacent table.

i Only select the mode of operation when the power is disconnected! The change is activated after a renewed power up.

4.1 Transparent auto negotiation

DIP 1 = OFF: the connected end devices negotiate 10/100 Mbps transmission speed and half/full transmission mode directly. The entire path behaves like a directly connected copper cable.

DIP 1 = ON: you set the transmission speed and mode manually with DIP switches 2 and 3.

4.2 Setting the data rate

DIP 2 = OFF: data rate is 100 Mbps.

DIP 2 = ON: data rate is 10 Mbps.

4.3 Transmission mode

DIP 3 = OFF: full duplex transmission

DIP 3 = ON: half duplex transmission

4.4 Pause frame

i A pause frame signal can request an Ethernet device to temporarily interrupt data transmission. This avoids overloading of the opposite side when for example, communication takes place with different transmission speeds.

DIP 4 = OFF: the device does not respond to an incoming pause frame signal. It is also not forwarded. A pause frame signal cannot be generated by the device itself.

DIP 4 = ON: the device responds to pause frame signals or forwards them. A pause frame signal can be generated by the device itself.

4.5 Link fault pass through

i With the help of LFP Link Fault Pass through technology, a link loss of the twisted pair segment is forwarded to the fiberglass segment - and vice versa. The disturbed segments of the connection are switched off.

DIP 6 = OFF: in the event of a disturbance, the entire connection is switched off.

DIP 6 = ON: in the event of a disturbance, the interrupted part is switched off.

5. Diagnostic and status indicators (10)

Ethernet interface (TP port)

8 Link/Activity/10/100			
	yellow	ON	10 Mbps link
		Flashing	10 Mbps link - active data transmission
	green	ON	100 Mbps link
		Flashing	100 Mbps link - active data transmission
9	HD/FD	green	OFF Half duplex transmission
		ON	Full duplex transmission
Fiber optics interface (FO port)			
10	LINK	yellow	ON Fiber optics link available, no data communication
		Flashing	Data transmission at FO port
11	FEF	red	ON Far end fault has occurred. Remote station reports: "no light".
General			
12	VCC	green	ON Supply voltage OK

Caractéristiques techniques

Type	Référence
Alimentation	
Plage de tension d'alimentation	Raccordement vissé
Plage de tension d'alimentation	alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système
Courant absorbé typique	24 V DC
Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3u	
Distance de transmission	paire torsadée blindée
Vitesse de transmission	
Raccordement	Connecteur femelle RJ45, blindé
Interface optique	
Raccordement	Duplex SC
Longueur d'onde	
Sensibilité minimale du récepteur	dynamique en mode lien (moyenne)
Destinataire limite d'écrêtage	dynamique en mode lien (moyenne)
Longueur de transmission avec 3 dB de réserve du système	
	avec F-G 50/125 0,7 dB/km F 1000
	avec F-G 50/125 1,6 dB/km F 800
	avec F-G 62,5/125 0,7 dB/km F 1000
	avec F-G 62,5/125 2,6 dB/km F 600
Caractéristiques générales	
Isolation galvanique	selon IEEE 802.3
Tension d'essai	50 Hz, 1 min
Indice de protection	
Plage de température ambiante	Exploitation Stockage/transport
Altitude	Restriction: voir déclaration du fabricant selon homologation UL
Matériau du boîtier	PA 6.6-FR
Dimensions L / H / P	
Section du conducteur	
Humidité de l'air	pas de condensation
Conformité / Homologations	Conformité CE
ATEX	Tenir compte des instructions d'installation particulières contenues dans la documentation.

Technical data

Type	Order No.
Supply	
Supply voltage range	Screw connection
Supply voltage range	as an alternative or redundant, via backplane bus contact and system current supply
Typical current consumption	24 V DC
Ethernet interface, 10/100Base-T(X) in acc. with IEEE 802.3u	
Transmission length	shielded twisted pair
Transmission speed	
Connection	RJ45 socket, shielded
Optical interface	
Connection	SC duplex
General data	
Electrical isolation	according to IEEE 802.3
Test voltage	50 Hz, 1 min.
Degree of protection	
Ambient temperature range	Operation Storage/transport
Altitude	For restrictions see manufacturer's declaration With UL approval
Housing material	PA 6.6-FR
Dimensions W/H/D	
Conductor cross section	
Humidity	non-condensing
Conformance/Approvals	CE-compliant Approvals
ATEX	Please follow the special installation instructions in the documentation!

Technische Daten

Typ	Artikel-Nr.
Versorgung	
Versorgungsspannungsbereich	Schraubanschluss
Versorgungsspannungsbereich	alternativ oder redundant, über Backplane-Bus-Kontakt- und Systemstromversorgung
Stromaufnahme typisch	24 V DC
Ethernet-Schnittstelle, 10/100Base-T(X) nach IEEE 802.3u	
Übertragungsänge	Twisted-Pair, geschirmt
Übertragungsgeschwindigkeit	100 m
Anschluss	RJ45-Buchse, geschirmt
Optische Schnittstelle	
Anschluss	SC-Duplex
Wellenlänge	1300 nm
Empfängerempfindlichkeit minimal	dynamisch im Link-Betrieb (average)
Übersteuerungsgrenze Empfänger	dynamisch im Link-Betrieb (average)
Übertragungsänge inkl. 3 dB Systemreserve	Übertragungsänge inkl. 3 dB Systemreserve
	mit F-G 50/125 0,7 dB/km F 1000
	mit F-G 50/125 1,6 dB/km F 800
	mit F-G 62,5/125 0,7 dB/km F 1000
	mit F-G 62,5/125 2,6 dB/km F 600
Allgemeine Daten	
Galvanische Trennung	nach IEEE 802.3
Prüfspannung	50 Hz, 1 min.
Schutzart	IP20
Umggebungstemperaturbereich	Betrieb Lagerung/Transport
	-40 °C ... 65 °C
	-40 °C ... 85 °C
Höhenlage	5000 m
Einschränkung siehe Herstellererklärung	gemäß UL-Zulassung
	2000 m
Gehäusematerial	PA 6.6-FR
Abmessungen B / H / T	22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm
Leiterquerschnitt	0,2 - 2,5 mm ² (AWG 24 - 14)
Luftfeuchtigkeit	keine Betäubung
	30 ... 95 %
Konformität / Zulassungen	CE-konform
	Zulassungen
	CE II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
	CE II (2) D [Ex op is Db] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U)
	CE II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U)
	cULus Listed UL 508
	Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4
	Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X</td

PORTUGUES

PORTUGUES

ITALIANO

ITALIANO

Conversor de mídias

1. Instruções de segurança

- 1.1 Instruções de montagem
 - O aparelho da categoria 3 é adequado para instalação em áreas de perigo de explosão da zona 2. Ele cumpre os requisitos das normas EN 60079-0:2012+A11:2013 e EN 60079-15:2010.
 - A instalação, operação e manutenção devem ser executadas por pessoal eletrotécnico qualificado. Siga as instruções de instalação descritas. Observar a legislação e as normas de segurança vigentes para a instalação e operação (inclusive normas de segurança nacionais), bem como as regras técnicas gerais. Os dados técnicos de segurança devem ser consultados neste folheto e nos certificados (avaliação da conformidade e, se necessário, outras certificações).
 - Não é permitido abrir ou alterar o equipamento além da configuração da chave DIP. Não realize manutenção no equipamento; apenas substitua por um equipamento equivalente. Consertos somente podem ser efetuados pelo fabricante. O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes de violação.
 - O grau de proteção IP20 (IEC 60529 / EN 60529) do equipamento destina-se a um ambiente limpo e seco. Não submeta o equipamento a cargas mecânicas e/ou térmicas, que excedam os limites descritos.
 - O equipamento não foi desenvolvido para a aplicação em atmosferas com perigo de explosão de pó.
 - Na presença de poeiras, a instalação em uma caixa adequada certificada é necessária; neste caso, a temperatura de superfície da caixa deve ser observada.

1.2 Instalação na zona 2

- Observe as condições definidas para a aplicação em áreas com perigo de explosão!
- O dispositivo deverá ser instalado de modo a cumprir um grau de proteção de, no mínimo, IP54 conforme EN 60529. Para isso, utilize uma caixa apropriada e certificada que satisfaça os requisitos da EN 60079-15.
- Nos circuitos da zona 2, só podem ser conectados dispositivos adequados para a operação na zona 2 de perigo de explosão e para as condições presentes no local de utilização.
- O encaixe e remoção do conector para trilho de fixação ou a conexão e a isoliação de cabos na área com perigo de explosão são permitidos somente em estado sem tensão.
- Os interruptores do equipamento acessíveis somente podem ser acionados, se o equipamento estiver sem tensão.
- O equipamento deve ser retirado de funcionamento e removido imediatamente da área Ex, se estiver danificado, submetido à carga ou armazenado de forma inadequada e apresentar mau funcionamento.
- Para uma operação segura, o conector RJ45 deve estar com a lingüeta de engate em plena condição de funcionamento. Repare conectores danificados imediatamente.
- Os componentes de transmissão via fibra óptica do tipo FL-MC-Controlador de Transmissão são parte integrante dos módulos. A interface de fibra óptica é destinada à comunicação óptica com dispositivos operados em uma área com perigo de explosão da Zona 1 e Zona 21. O emprego deve estar em conformidade com o certificado CE de tipo PTB 06 ATEX 2042U.

2. Descrição breve (1)

Implementação da interface Ethernet 10/100Base-T(X) em condutor de FO de fibra de vidro Multimode.

- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| 1 (24V) - 2 (0V) | Tensão de alimentação |
| 3 (24V) - 4 (0V) | Tensão de alimentação, redundante |
| 5 Porta FO TD | Transmissor de fibra óptica |
| 6 Porta FO RD | Receptor de fibra óptica |
| 7 Porta TP | Porta Ethernet RJ45 10/100 Base-T(X) |
| 8 - 12 | Indicações de diagnóstico e status |

3. Instruções de conexão

3.1 Montagem e desmontagem (2 - 3)

- O participante está previsto para a instalação no armário de distribuição.
- Conecte um trilho de fixação EN de 35 mm à terra de proteção mediante um borne de terra. O dispositivo é aterrado mediante engate no trilho de fixação.
- IMPORTANTE: danos ao aparelho**
- Monte e desmonte os equipamentos somente em estado sem tensão!
 - Uma estação de acoplamento deve ser composta por no máximo dez dispositivos.

3.2 Montagem como equipamento individual (Stand Alone)

- Instale o equipamento por cima sobre o trilho de fixação. Pressione o equipamento na frente, no sentido da área de montagem, até ouvir o encaixe.
- Montagem no conjunto**
- Acoplar os conectores de trilho de fixação (código 2707437, 1 un. por equipamento) para formar uma estação conjunta. Pressione os conectores para trilho de fixação acoplados para dentro do trilho de fixação. Instale o equipamento por cima sobre o trilho de fixação. Observe o respectivo alinhamento com os conectores para trilho de fixação. Pressione o equipamento na frente, no sentido da área de montagem, até ouvir o encaixe.
- Ao desmontar uma estação acoplada, remover também os conectores para trilho de fixação.

3.3 Conexão da fonte de alimentação (1)

CUIDADO: Tensão elétrica

- O aparelho é concebido exclusivamente para a operação com tensão de segurança muito baixa (SELV) conforme IEC 60950/EN 60950/VDE 0805.

- Suprir a tensão de alimentação por meio dos bornes 1 (24 V) e 2 (0 V) para o aparelho. Em uma estação acoplada é suficiente a alimentação no primeiro equipamento do conjunto.

- Alimentação pela alimentação do sistema**
- Conectar uma fonte de alimentação de sistema (MINI-SYS-PS -100-240AC/24DC/1.5 (Código: 2866983) ou MINI-PS100-240AC/24DC/1.5/EX; código: 286653) com dois conectores para trilho de fixação (código: 2709561) à esquerda no conjunto.
- Com uma segunda fonte de alimentação, é possível criar um conceito de alimentação redundante.

3.4 Interface de par trançado (Porta TP) (4)

ATENÇÃO: perigo de ferimento nos olhos!

- Durante o funcionamento, nunca olhe diretamente para os diodos de transmissão ou com acessórios ópticos para a fibra de vidro! A luz infravermelha não é visível.
- Inserir o cabo de fibra óptica no conector de encaixe SC-Duplex do canal de transmissão e recepção. Observar nisso a posição correta da codificação.
 - Verificar o assentamento correto puxando de leve no conector.

3.5 Observar o cruzamento do canal de transmissão e recepção!

Convertitore di supporti

1. Indicazioni di sicurezza

1.1 Note di installazione

- Il dispositivo della categoria 3 è adatto all'installazione nell'area a rischio di esplosione della zona 2. Soddisfa i requisiti delle norme EN 60079-0:2012+A11:2013 ed EN 60079-15:2010.
- L'installazione, l'utilizzo e la manutenzione devono essere eseguiti da personale elettrotecnico qualificato. Seguire le istruzioni di installazione descritte. Rispettare le prescrizioni e le norme di sicurezza valide per l'installazione e l'utilizzo (norme di sicurezza nazionali incluse), nonché le regole tecniche generalmente riconosciute. I dati tecnici di sicurezza sono riportati in questa documentazione allegata e nei certificati (valutazione di conformità ed eventuali ulteriori omologazioni).

- IMPORTANTE: dati materiali del dispositivo**
- Montare e smontare l'apparecchio solo in assenza di tensione!
 - Una stazione di collegamento può comprendere al massimo dieci dispositivi.

- Montaggio come apparecchio singolo (stand alone)**
- Posizionare l'apparecchio sulla guida di supporto dall'alto. Spingere l'apparecchio sul lato anteriore in direzione della superficie di montaggio finché non si innesta.

2. Breve descrizione (1)

Conversione dell'interfaccia Ethernet 10/100Base-T(X) in fibra ottica di vetro Multimode.

- 1 (24V) - 2 (0V) Tensione di alimentazione
- 3 (24V) - 4 (0V) Tensione di alimentazione, ridondante
- 5 Porta FO TD Trasmettitore in fibra ottica
- 6 Porta FO RD Ricevitore in fibra ottica
- 7 Porta TP Porta Ethernet RJ45 10/100 Base-T(X)
- 8 - 12 Indicazioni di diagnostica e stato

Il dispositivo è concepito per l'installazione in un armadio di comando.

- Attraverso un terminale di messa a terra, collegare la guida di montaggio EN da 35 mm alla terra di protezione. Il dispositivo viene collegato a terra con l'innesto sulla guida di montaggio.

3. Indicazioni sui collegamenti

3.1 Montaggio e smontaggio (2 - 3)

Il dispositivo è concepito per l'installazione in un armadio di comando.

- Attraverso un terminale di messa a terra, collegare la guida di montaggio EN da 35 mm alla terra di protezione. Il dispositivo viene collegato a terra con l'innesto sulla guida di montaggio.

3.2 Connessione della tensione di alimentazione (1)

ATTENZIONE: tensione elettrica

L'apparecchio è concepito appositamente per il funzionamento con bassissima tensione di sicurezza (SELV) secondo IEC 60950/EN 60950/VDE 0805.

- Alimentare il dispositivo con la tensione di alimentazione mediante i morsetti 1 (24 V) e 2 (0 V). In una stazione di collegamento è sufficiente alimentare il primo apparecchio del gruppo di collegamento.

3.3 Alimentazione mediante alimentazione di corrente dal sistema

Collegare un alimentatore di sistema (MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5; codice 2866983 oppure MINI-PS100-240AC/24DC/1.5/EX; codice 2866653) a due connettori per guide di montaggio (codice 2709561) a sinistra sul collegamento.

Con un secondo alimentatore è possibile realizzare un sistema di alimentazione ridondante.

3.4 Interfaccia twisted pair (porta TP) (4)

- Sulle interfacce Ethernet RJ45 è possibile collegare solo cavi twisted pair con una impedenza di 100 Ω.

È possibile scegliere la velocità di trasmissione dei dati 10 MBit/s oppure 100 MBit/s. Per scegliere la velocità di trasmissione il dispositivo supporta la funzione di autonegoziazione.

- Inserire il cavo Ethernet con il connettore RJ45 nell'interfaccia TP fino a sentire lo scatto del connettore. Prestare attenzione alla codifica del connettore.

3.5 Importante: disturbi

- Utilizzare esclusivamente cavi twisted pair schermati e connettori RJ45 schermati adatti.

3.6 Collegamento dei conduttori FO (5 - 6)

AVVERTENZA: rischio di lesioni agli occhi!

Durante il funzionamento non guardare mai direttamente nei diodi di trasmissione o con strumenti ottici nella fibra di vetro! La luce infrarossa non è visibile.

- Inserire il cavo in fibra ottica sul connettore SC-Duplex del canale di trasmissione e ricezione. Rispettare la posizione corretta della codifica.

- Controllare che si trovi correttamente in sede tirando leggermente il connettore.

Rispettare l'incrocio del canale di trasmissione e di ricezione!



PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarkstraße 8, 32825 Blomberg, Germany
Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300

2017-03-15

phoenixcontact.com





MNR 9058154

IT Istruzioni di montaggio per l'elettricista installatore

PT Instrução de montagem para o eletricista

FL MC EF 1300 MM SC

2902853



PORTUGUES

4. Configuração (7 - 9)

IMPORTANTE: Descarga electrostática!
Cargas estáticas podem danificar equipamentos eletrônicos.
Desconecte a carga elétrica de seu corpo antes de abrir e configurar o equipamento. Para isso, toque uma superfície aterrada, por ex. a caixa metálica do quadro de comando!

- Desatravar a tampa da caixa com uma chave de fenda (A).
- Por fim, remover cuidadosamente a placa de circuito impresso (B).

No estado de entrega, todas as chaves DIP encontram-se na posição "OFF". Configure as chaves DIP de acordo com a utilização planejada com auxílio da tabela ao lado.

i Apenas selecionar o modo de operação no estado livre de tensão! A comunicação apenas é ativada depois de reiniciar.

4.1 Autonegotiação transparente

DIP 1 = OFF: Os equipamentos finais conectados negociam a taxa de transmissão 10/100 MBit/s é o tipo de transmissão semi-duplex/full-duplex diretamente. O trajeto inteiro se comporta como um cabo de cobre diretamente conectado, neste caso.

DIP 1 = ON: Ajustar com as chaves DIP 2 e 3 a taxa de transmissão e o tipo de transmissão manualmente.

4.2 Ajustar a taxa de dados

DIP 2 = OFF: A taxa de dados é de 100 MBit/s.

DIP 2 = ON: A taxa de dados é de 10 MBit/s.

4.3 Tipo de transmissão

DIP 3 = OFF: Transmissão full-duplex

DIP 3 = ON: Transmissão semi-duplex

4.4 Pause Frame

i Uma sinalização de Pause frame pode solicitar a um participante Ethernet de interromper temporariamente a transmissão de dados. Isso evita uma sobrecarga do lado da contrapartida quando se comunica, p. ex., com velocidades de transmissão divergentes.

DIP 4 = OFF: O equipamento não reage a um sinal recebido de Pause-Frame. Tampouco é repassado. Um sinal Pause-Frame não pode ser gerado pelo próprio equipamento em si.

DIP 4 = ON: O equipamento reage a um sinal recebido de Pause-Frame ou os repassa. Um sinal Pause-Frame pode ser gerado pelo próprio equipamento em si.

4.5 Link Fault Pass Through

i Com ajuda da tecnologia Link-Fault-Pass-Through LFP uma perda de conexão do segmento de par trançado são repassadas. Os segmentos avariados da conexão são desligados.

DIP 6 = OFF: No caso de uma avaria, o segmento inteiro é desligado.

DIP 6 = ON: No caso de uma avaria, só o segmento interrompido é desligado.

PORTUGUES

5. Indicações de diagnóstico e estado (10)

Interface Ethernet (TP-Port)			
8	Link/Activity/10/100		
	amarelo	Ligado	Link 10 MBit/s
		Piscando	Link 10 MBit/s - transmissão de dados ativa
	verde	Ligado	Link 100 MBit/s
		Piscando	Link 100 MBit/s - transmissão de dados ativa
9	HD/ FD	verde	Desligado
			Transmissão half-duplex
		Ligado	Transmissão full-duplex
Interface FO (FO-Port)			
10	LINK	amarelo	Ligado
			Link de FO presente, sem comunicação de dados
		Piscando	Transmissão de dados na porta FO
11	FEF	vermelho	Ligado
			Far-End-Fault ocorreu. Contrapartida comunica: "Sem Luz".
Geral			
12	VCC	verde	Ligado
			Tensão de alimentação OK

ITALIANO

4. Configurazione (7 - 9)

IMPORTANTE: scariche elettrostatiche!
Le cariche statiche possono danneggiare gli apparecchi elettronici. Prima di aprire e configurare l'apparecchio scaricare la carica elettrica del vostro corpo. Per questo scopo toccate una superficie collegata a terra, ad es. la custodia metallica del quadro elettrico!

- Sbloccare la testa della custodia con un cacciavite (A).
- Estrarre con cautela il circuito stampato fino a battuta (B).

Al momento della fornitura tutti i DIP switch si trovano nella posizione "OFF". Configurare i DIP switch in base all'utilizzo previsto con l'aiuto della tabella a fianco.

i Selezionare il modo operativo solo in assenza di tensione! La commutazione viene attivata soltanto dopo il reinserimento della tensione.

4.1 Auto-negotiazione trasparente

DIP 1 = OFF: Os equipamentos finais conectados negociam a taxa de transmissão 10/100 MBit/s é o tipo de transmissão semi-duplex/full-duplex diretamente. O trajeto inteiro se comporta como um cabo de cobre diretamente conectado, neste caso.

DIP 1 = ON: Ajustar com as chaves DIP 2 e 3 a taxa de transmissão e o tipo de transmissão manualmente.

4.2 Impostazione della velocità di trasmissione

DIP 2 = OFF: la velocità di trasmissione è di 100 MBit/s.

DIP 2 = ON: la velocità di trasmissione è di 10 MBit/s.

4.3 Modo di trasmissione

DIP 3 = OFF: trasmissione full duplex

DIP 3 = ON: modalità half duplex

4.4 Pause Frame

i Una segnalazione Pause Frame può sollecitare a un partecipante bus Ethernet di interrompere temporaneamente la trasmissione dati. In questo modo si impedisce un sovraccarico del terminale remoto, ad esempio in caso di comunicazione con diverse velocità di trasmissione.

DIP 4 = OFF: il dispositivo non risponde ad un segnale Pause Frame in arrivo. Questo segnale non viene inoltrato. Un segnale Pause Frame non può venir generato automaticamente dal dispositivo.

DIP 4 = ON: il dispositivo risponde ai segnali Pause Frame e li inoltra. Un segnale Pause Frame può venir generato automaticamente dal dispositivo.

4.5 Link Fault Pass Through

i Grazie alla tecnologia Link Fault Pass Through LFP, la perdita del collegamento del segmento twisted pair viene passata al segmento in fibra di vetro - e viceversa. I segmenti di comunicazione che presentano disturbi vengono disinseriti.



DIP 6 = OFF: in caso di errore viene disinserito l'intero collegamento.

DIP 6 = ON: in caso di errore viene disinserita soltanto la parte interrotta.


ITALIANO

5. Indicatori diagnostici e di stato (10)

Interfaccia Ethernet (porta TP)			
8	Link/Activity/10/100		
	giallo	On	Link 10 MBit/s
		Lamppeggi	Link 10 MBit/s - trasmissione attiva dei dati
	verde	On	Link 100 MBit/s
		Lamppeggi	Link 100 MBit/s - trasmissione attiva dei dati
9	HD/FD	verde	Off
			Trasmissione half duplex
		On	Trasmissione full duplex
Interfaccia in fibra ottica (porta FO)			
10	LINK	giallo	On
			Link FO presente, comunicazione dati assente
		Lamppeggi	Trasmissione dati alla porta FO
11	FEF	rosso	On
			Si è verificato un errore Far-End-Fault. Il terminale remoto comunica: "Luce assente".
Generalità			
12	VCC	verde	On
			Tensione di alimentazione OK



DIP	ON	OFF (DEFAULT)
6	Local Link	Link Pass Through
5	N.C.	N.C.
4	Pass Pause Frame	Drop Pause Frame
3	Half Duplex	Full Duplex
2	10 MBit/s	100 MBit/s
1	Fixed Data Rate	Autonegotiation



INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT 11AE

UL Wire Range: 24-14 AWG

LISTED Torque: 5-7 (Lbs-Ins)

Environmental designation: "Open Type Device"

"Pollution Degree 2 Installation Environment"

PROCESS CONTROL EQUIPMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS 31ZN

A) This equipment is suitable for use in Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4; Ex nA IIC T4 Gc X or Class I, Division 2, Groups A, B, C, D or non-hazardous locations only.

B) Provision shall be made to prevent transient disturbances of more than 140% of the rated supply voltage.

C) The device must be installed in a Class I, Zone 2 certified overall enclosure rated IP54 with tool-accessible only cover or door and in degree of pollution 2 environment only.

D) Unit shall be supplied by Limited Energy circuit according to clause 9.4 of UL 61010-1 3rd edition of Limited Power Source according to clause 2.5 of UL 60950-1 or NEC Class 2.

E) Conductor temperature rating must be 72°C or higher.

F) Maximum relative humidity 80 % for temperatures up to 31°C decreasing linearly to 50 % relative humidity at 40°C.

DISPOSITIF DE RÉGULATION INDUSTRIEL 11AE

UL Zone de câbles : 24-14 AWG

LISTED Couple de serrage : 5-7 (Lbs-Ins)

Désignation pour l'environnement « Open Type Device »

« Environnement d'installation : degré de pollution 2 »

PROCESS CONTROL EQUIPMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS 31ZN

A) L'utilisation de cet équipement n'est autorisée que dans les atmosphères de Classe I, Zone 2, AEx nA IIC T4 ; Ex nA IIC T4 Gc X ou de Classe I, Div. 2, Groups A, B, C, D ou dans les zones non dangereuses.

B) Prendre les mesures appropriées pour garantir la suppression des perturbations transitoires dépassant 140 % de la tension de référence.

C) L'appareil doit être installé uniquement dans un habillage certifié Classe 1, Zone 2, d'indice de protection IP54 et équipé d'un capot ou d'un clapet accessible uniquement avec un outil approprié. L'appareil doit en outre être installé uniquement dans un environnement de degré de pollution 2.

D) L'alimentation de l'unité s'effectue via un circuit électrique à énergie limitée selon le paragraphe 9.4 de la norme UL 61010-1, 3ème édition Source de courant limitée selon le paragraphe 2.5 de la norme UL 60950-1 ou de la norme NEC, Classe 2.

E) La classe de température du conducteur doit être au moins de 72 °C.

F) Humidité relative de l'air de 80 % max. pour des températures allant jusqu'à 31 °C, avec une décroissance linéaire atteignant 50 % à une température de 40 °C.

Dados técnicos		Dados técnicos	
Tipo	Código	Alimentação	Cod. art.
Alimentação		Intervallo di tensione di alimentazione	FL MC EF 1300 MM SC
Faixa de tensão de alimentação		Connessione a vite	2902853
Faixa de tensão de alimentação alternativo ou redundante, através de alimentação de contato Bus Backplane e alimentação de corrente do sistema		18 V DC ... 30 V DC	
Consumo de corrente típico	24 V DC	18 V DC ... 30 V DC	
Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) conforme IEEE 802.3u		Velocità di trasmissione	
Comprimento de transmissão	Par trançado blindado	twisted pair schermato	
Taxa de transmissão		Velocità di trasmissione	10/100 MBit/s
Conexão	Conector RJ45, blindado	Collegamento	SC-Duplex
Interface óptica		Collegamento	
Conexão	SC-Duplex	Lunghezza d'onda	1300 nm
Comprimento de onda		Sensibilità di ricezione minima	dinamico in modalità Link (average

Медиаконвертеры

1. Правила техники безопасности

- 1.1 Инструкции по монтажу
 - Устройство категории 3 пригодно для монтажа во взрывоопасной области зоны 2. Оно соответствует требованиям норм EN 60079-0:2012+A11:2013 и EN 60079-15:2010.
 - Монтаж, управление и работы по техобслуживанию разрешается выполнять только квалифицированным специалистам по электротехническому оборудованию. Следовать описанным указаниям по монтажу. При установке и эксплуатации соблюдать действующие инструкции и правила техники безопасности (в том числе и национальные предписания по технике безопасности), а также общетехнические правила. Сведения о безопасности содержатся в данной инструкции и сертификатах (сертификат об оценке соответствия, при необходимости дополнительные сертификаты).
 - Запрещается открывать или изменять устройство, за исключением конфигурирования DIP-переключателей. Не ремонтируйте устройство самостоятельно, а замените его на равноценное устройство. Ремонтные работы должны производиться только сотрудниками компании-изготовителя. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие несоблюдения предписаний.
 - Степень защиты IP20 (IEC 60529/EN 60529) устройства предусматривает использование в условиях чистой и сухой среды. Не подвергайте устройство механическим и/или термическим нагрузкам, превышающим указанные предельные значения.
 - Устройство не предназначено для применения во взрывоопасной по пыли атмосфере.
 - При наличии пыли требуется установка в соответствующий разрешенный компанией корпус, при этом необходимо соблюдать температуру поверхности корпуса.

1.2 Установка в зоне 2

- Соблюдайте установленные правила применения во взрывоопасных зонах!
- Устройство монтировать и оборудовать таким образом, чтобы соблюдался класс защиты как минимум IP54 согласно EN 60529. Для этого использовать подходящий, допущенный к применению корпус, отвечающий требованиям EN 60079-15.
- К цепям питания в зоне 2 могут быть подключены только устройства, предназначенные для работы во взрывоопасной зоне 2 и соответствующие условиям по месту применения.
- Установка на монтажную рейку и демонтаж с нее, а также подключение и отключение проводов во взрывоопасной области должны производиться только в условиях отключенного электропитания.
- Манипуляции с открытыми переключателями должны производиться только после отключения устройства от питания.
- В случае повреждения, неправильной установки, неверного функционирования устройства или воздействия на него недопустимой нагрузки, следует немедленно отключить его и вывести за пределы взрывоопасной зоны.
- Для обеспечения безопасной эксплуатации штекер RJ45 должен иметь исправную защелку-фиксатор. Неисправный штекер незамедлительно починить.
- Оптоволоконные компоненты типа управления передатчиком FL-MC являются составной частью модулей. Оптоволоконный интерфейс служит для оптической связи с устройствами, которые применяются в пределах взрывоопасной зоны 1 или зоны 21. Применение осуществляется в соответствии со свидетельством о соответствии типу EC PTB 06 ATEX 2042U.

2. Краткое описание (1)

Сопряжение интерфейса 10/100Base-T(X) с многомодовым стекловолоконным кабелем.

1 (24 V) - 2 (0 V) Электропитание

3 (24 V) - 4 (0 V) Напряжение питания, резервное

5 FO Порт TD Передатчик для оптоволоконного кабеля

6 FO Порт RD Приемник для оптоволоконного кабеля

7 Порт TP Порт RJ45 Ethernet 10/100 Base-T(X)

8 - 12 Индикаторы состояния и диагностики

3. Указания по подключению

3.1 Монтаж и демонтаж (1) - (3)

Устройство предназначено для установки в распределительном шкафу.

- С помощью заземляющей клеммы соединить 35-mm монтажную рейку EN с защитным заземлением. При фиксации защелкой на монтажной рейке происходит заземление устройства.

ВНИМАНИЕ: Повреждение устройства

- Монтаж и демонтаж устройства должен производиться только после отключения его от электропитания.
- Объединенная станция может состоять из макс. десяти устройств.

• Монтаж как отдельное устройство (STAND-ALONE)

Установите устройство на рейку сверху. Надавливайте на переднюю часть устройства в направлении монтажной поверхности, пока не услышите щелчок.

• Монтаж в группе

Для создания группы соединить устанавливаемые на монтажную рейку соединители (арт. № 2707437, 1 шт. для каждого устройства). Объединенные соединители установить на монтажную рейку.

Устройство установить сверху на монтажную рейку. Следить за правильным расположением устройства относительно соединителей. Нажать на переднюю сторону устройства в направлении монтажной поверхности до слышимого щелчка.

При демонтаже группы также должен производиться демонтаж устанавливаемых на монтажную рейку соединителей.

3.2 Подключение напряжения питания (1)

ОСТОРОЖНО: Электрическое напряжение

Устройство предназначено только для работы в условиях безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) согласно IEC 60950/EN 60950/VDE 0805.

- Подачу напряжения для питания модулей производить через клеммы 1 (24 В) и 2 (0 В). В группе на первом устройстве имеется достаточная подача питания.

Подача питания посредством системных блоков питания

Подсоединить системное питание (MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5; арт. №: 2866983 или MINI-PS100-240AC/24DC/1.5/EX; арт. №: 2866653) через два устанавливаемых на монтажную рейку соединителя (арт. №: 2709561) слева к группе.

Второй источник питания позволит реализовать резервную схему питания.

3.3 Интерфейс со скрученной парой (TP-порт) (4)

- К интерфейсу Ethernet RJ45 можно подсоединять только витые пары с полным сопротивлением 100 Ω.

Скорость передачи данных составляет от выбора 10 или 100 Мбит/с. Поддерживание выбора скорости передачи данных устройства обеспечивается с помощью функции автосогласования скорости и режима работы (Autonegotiation).

- Вставить Ethernet-проводку с RJ45-штекером в TP-интерфейс до слышимого щелчка штекера.
- Учитывайте при этом кодировку штекера.

ВНИМАНИЕ: влияние помех

- Применять только экранированные кабели из витой пары и соответственно экранированные штекеры RJ45.

3.4 Подключение оптопроводов (5) - (6)

ОСТОРОЖНО: Опасность травмирования органов зрения!

Во время эксплуатации никогда не смотрите прямо на передающие диоды или на стекловолокно в случае использования оптических вспомогательных средств! Инерфракрасное излучение невидимо.

- Вставить оптоволоконный кабель в штекерный соединитель SC-Duplex передающего и принимающего канала. При этом необходимо соблюдать правильную позицию кодирования.

- Слегка держать штекер, проверить правильность посадки.

Следите за пересечением канала приема и передачи!

Medya dönüştürücü

1. Güvenlik notları

1.1 Montaj talimatları

- Kategori 3 çapraz patlama riski bulunan bölge 2'ye montaj için tasarlanmıştır. EN 60079-0:2012+A11:2013 ve EN 60079-15:2010 gerekliliklerini karşılar.
- Montaj, işletme ve bakım yalnız yetkin elektrik personeli tarafından yapılmalıdır. Belirtilen montaj talimatlarına uyın. Cihazı kurarken ve çalıştırırken gerekli güvenlik yönetmelikleri (ulusal güvenlik yönetmelikleri dahil) ve genel teknik yönetmelikler gözletilmelidir. Teknik güvenlik verileri paket içindeki ve sertifika üzerinde verilmektedir (uygunluk belgesi, gerekli durumlarda ek onaylar).
- Cihaz DIP sıvıc configürasyonu yapma dışında açılmamalıdır. Cihazı kendiniz tamir etmeyin, aynıysa değiştirin. Onarım sadece üretici tarafından yapılır. Üretici uygun olmayan kullanımından kaynaklanan hasardan sorumlu değildir.
- Cihaz IP20 koruması (IEC 60529/EN 60529) temiz ve kuru ortam için tasarlanmıştır. Cihaz tanımlanan limitler üzerinde mekanik zorlama veya termal yükler maruz kalmamalıdır.
- Cihaz patlama riskli ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Tozlu ortamlarda uygun bir onaylı kutuya monte edilmesi gereklidir. Bu durumda, kutunun yüzey sıcaklığı göz önünde bulundurulmalıdır.

1.2 Zone 2'de montaj

- Patlama riskli alanlarda belirtilen şartlara uyın.
- Cihaz EN 60529 uyarınca en az IP54 koruma sınıflına erişilebilecek şekilde monte edilmelidir. Bu ucunda EN 60079-15 gereklilikleri ile uyumlu onaylanmış bir muhafaza kullanılmalıdır.
- Bölge 2'deki devrelerde yalnızca Ex Bölgé 2'de ve montaj konumundaki koşullar altında çalışmak için tasarlanmış olan cihazlar kullanılabilir.
- Patlama riskli bölgelerde raydan klemens söküme takma ve kablo söküme takma işleri yalnız enerji yokken yapılmalıdır.
- Cihaz anahatları sadece enerji yokken kullanılmalıdır.
- Cihaz hasar gördüğünde, aşırı yüklenmede, uygun olmayan şekilde muhafaza edildiğinde veya hatalı çalışlığında kapalı ve derhal Ex aralandan çıkarılmalıdır.
- Güvenli olarak çalışması için, RJ45 bağlantısı tam olarak çalışan bir kilitleme klipsi ile donatılmalıdır. Hasar gören fis bağlantılırlar derhal onanılmalıdır.
- FL MC tipi verici kontrolörünün fiber optik komponentleri, module ait parçalarıdır. Fiber optik arabirim, bölge 1 veya bölge 2 patlama riskli bulunan alanlarında kullanılan cihazlarla optik iletişim için kullanılır. EC muayene sertifikası PTB 06 ATEX 2042U'ya uygun şekilde kullanılır.

2. Kısa tanım (1)

10/100Base-T(X)in çok modlu fiberglas fiber optiklere dönüştürülmesi.

1 (24 V) - 2 (0 V) Besleme gerilimi

3 (24 V) - 4 (0 V) Besleme gerilimi, yedekli

5 FO port TD Fiber optik (FO) verici

6 FO port RD Fiber optik (FO) alıcı

7 TP portu RJ45 Ethernet portu 10/100 Base-T(X)

8 - 12 Tarihi ve durum göstergeleri

3. Bağlılı talimatları

3.1 Montaj ve demontaj (2) - (3)

Bu cihaz bir kontrol panosuna montaj için tasarlanmıştır.

- Bir topraklama klemesi üzerinden, bir 35 mm DIN rayını koruyucu bbir toprak bağlantısına bağlayın. Cihaz DIN rayına takılarak topraklanır.

NOT: cihazda hasar

- Cihazın yalnız besleme yokken söküp alının.
- Bir bağlantı istasyonu ondan fazla cihazdan oluşamaz.

• Tek başına bir cihaz (stand-alone) olarak monte etme

Cihaz DIN rayına üstten yerleştirin. Cihazın ön kısmını montaj yüzeyine doğru sesli şekilde yerine oturana dek itin.

• Birleşik montaj

Bir bağılıtı istasyonu için DIN rayı konnektörlerini (Sipariş No.: 2707437, her cihaz için 1 parça) birbirine taktır. Takılı DIN ray konnektörlerini DIN rayına doğru bastırın. Cihaz DIN rayına üstten yerleştirin. DIN ray konnektörleriyle doğru hızda olduğunu kontrol edin. Cihazın ön kısmını montaj yüzeyine doğru sesli şekilde yerine oturana kadar bastırın.

Bir bağılıtı sökerken, DIN konnektörlerini de çekin.

3.2 Besleme geriliminin bağlantısı (1)

DİKKAT: Elektrik şoku

Bu cihaz sadece IEC 60950/EN 60950/VDE 0805'e uygun SELV ile kullanım için tasarlanmıştır.

- Beslemeyi cihaza 1 (24 V) ve 2 (0 V) klemensleri üzerinden bağlayın. Bağlılı istasyonu söz konusuya gruptaki ilk cihazın beslenmesi yeterlidir.

Sistem güç kaynağı ünitelerinden besleme

Bir güç kaynağı ünitesini (MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5; Sipariş No.: 2866983 veya MINI-PS100-240AC/24DC/1.5/EX; Sipariş No.: 2866653) grubun solundaki DIN rayı konnektörüne (Sipariş No.: 2709561) bağlayın.

Yedekli besleme konsepti olusturmak için ikinci bir güç kaynağı kullanılabilir.

3.3 Bükümeli çift arabirim (TP portu) (4)

- RJ45 Ethernet arabirimine yalnızca 100 Ω empedanslı bükümeli çift kablolardan bağlanılabilir.

Veri iletim hızı 10 Mbps veya 100 Mbps'dir. Cihaz iletim hızını seçmek için autonegotiation fonksiyonunu destekler.

- RJ45 konnektörü Ethernet kablosunu, konnektörün yerine oturduğu duylulara kadar TP arabirimine takın. Konnektör kodlamasına dikkat edin.

NOT: Parazit

- Sadece ekranın bükümeli çift kabloları ile ilgili ekranın RJ45 konnektörlerini kullanılmalıdır.

3.4 Fiber optik kablolarnın bağlantısı (5) - (6)

UYARI: Yaralanma tehlikesi

Verici dijitaler direkt olarak bakmayın veya çalışma esnasında cam fiberlere bakmak için görsel yardımçalar kullanın. Kızıl ötesi ışık görmez.

- Fiber optik kablolu, verme ve alma kanalının SC çift yönlü geçmeli konnektörüne takın. Kodlamaların doğrulerde olmasına dikkat edin.

- Konnektör hafifçe çekerek sabit olduğundan emin olun.

• İletim ve alım kanalının çapraz geçişine dikkat edin!



i

Convertidor de medios

1. Advertencias de seguridad

1.1 Indicaciones de instalación

- Este dispositivo de la categoría 3 es apto para instalarlo en áreas con atmósferas explosivas catalogadas como zona 2. Cumple los requisitos normativos de EN 60079-0:2012+A11:2013 y EN 60079-15:2010.
- La instalación, el manejo y el mantenimiento deben ser ejecutados por personal especializado, cualificado en electrotecnia. Siga las instrucciones de instalación descritas. Para la instalación y el manejo, cumpla las dispos

РУССКИЙ

TÜRKÇE

ESPAÑOL

4. Конфигурация (7 - 9)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: электростатический разряд!

Статические заряды могут повредить электрическое устройство. Перед открытием и конфигурированием устройств позаботьтесь о снятии электрических зарядов с Вашего тела. Насколько только заземленных поверхностей, например, металлического корпуса электроштрафа!

• Закрепите головку корпуса с помощью отвертки (A).

• Наконец, до упора вытяните печатную плату (B).

После поставки все DIP-переключатели находятся в положении "Выкл". Настройте DIP-переключатели в соответствии с предполагаемыми условиями применения, руководствуясь расположенной рядом таблицей.

i Режим работы выбирается только в обесточенном состоянии! Переключение активируется только после повторного включения питания.

4.1 Прозрачная функция Autonegotiation (автосогласование скорости и режима работы)

DIP 1 = OFF: Подключенные оконечные устройства сразу выбирают скорость передачи данных

10/100 Мбит/с и режим передачи полудуплекс или дуплекс. Весь канал ведет себя при этом как

непосредственно соединенный медный кабель.

DIP 1 = ON: DIP-переключатели 2 и 3 вручную производится настройка скорости и режима передачи

данных.

4.2 Настройка скорости передачи данных

DIP 2 = OFF: Скорость передачи данных составляет 100 Мбит/с.

DIP 2 = ON: Скорость передачи данных составляет 10 Мбит/с.

4.3 Режим передачи данных

DIP 3 = OFF: Дуплексный режим передачи данных

DIP 3 = ON: Полудуплексный режим передачи данных

4.4 Пауза между фреймами

i Сигнализация паузы между фреймами может вызвать временное прерывание передачи данных на окончном устройстве Ethernet. Это позволяет избежать перегрузки удаленной станции, если, например, обмен данными происходит с различными скоростями.

DIP 4 = OFF: Устройство не реагирует на поступающий сигнал паузы между фреймами. Сигнал дальше не передается. Сигнал паузы между фреймами не может быть генерирован устройством.

DIP 4 = ON: Устройство реагирует на сигналы паузы между фреймами или передает их дальше. Сигнал паузы между фреймами не может быть генерирован устройством.

4.5 Link Fault Pass Through

i С помощью технологии LFP (передачи информации о сбое соединения) сообщение об обрыве связи в сегменте витой пары поступает на оптоволоконный сегмент, и наоборот. Сегменты со сбоями связи отключаются.

DIP 6 = OFF: При сбое отключается вся линия.

DIP 6 = ON: При сбое отключается только участок сети с неисправностью.

5. Индикаторы диагностики и индикаторы состояния (10)

Интерфейс Ethernet (порт витой пары)

8 Link/Activity/10/100

	желтый	Вкл.	Связь 10 Мбит/с
		Мигает	Связь 10 Мбит/с - активная передача данных
	зеленый	Вкл.	Связь 100 Мбит/с
		Мигает	Связь 100 Мбит/с - активная передача данных
9	HD/FD	зеленый	Выкл. Полудуплексный режим передачи данных
		Вкл.	Дуплексный режим передачи данных
	Оптоволоконный интерфейс (порт FO)		
10	LINK	желтый	Вкл. Есть оптоволоконная связь, обмен данными не происходит
		Мигает	Передача данных на порту FO
11	FEF	красный	Вкл. Произошла ошибка на приемном конце линии связи. Сообщение с удаленной станцией: "Нет света".
Общие сведения			
12	VCC	зеленый	Вкл. Питающее напряжение в норме

Технические характеристики

Тип	Артикул №
Питание	
Диапазон напряжения питания	Винтовой зажим
Диапазон напряжения питания в качестве альтернативного или резервного	
- питание от системной платы шины или питание от сети.	
Потребляемый ток, типовой	24 B DC
Интерфейсы Ethernet, 1/100Base-T(X) согласно IEEE 802.3u	
Дальность передачи	Витая пара, экранированная
Скорость передачи	
Подключение	Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная
Оптический интерфейс	
Подключение	SC-Duplex
Длина волн	
Чувствительность приемника, минимальная	
дynamическая в режиме соединения (средняя)	
Граница перегородки приемника	
динамическая в режиме соединения (средняя)	
Дальность передачи, включ. системный резерв 3 dB	
c F-G 50/125 0,7 dB/km F 1000	
c F-G 50/125 1,6 dB/km F 800	
c F-G 62,5/125 0,7 dB/km F 1000	
c F-G 62,5/125 2,6 dB/km F 600	
Общие характеристики	
Гальваническая развязка	согласно IEEE 802.3
Испытательное напряжение	50 Гц, 1 мин
Степень защиты	
Диапазон рабочих температур	Эксплуатация
	Хранение/транспортировка
Высота	Ограничение см. в заявлении производителя согласно UL
Материал корпуса	PA 6.6-FR
Размеры Ш/В/Г	
Сечение провода	
Отн. влажность воздуха	без выпадения конденсата
Соответствие нормам / допуски	Соответствие CE
	Сертификаты
ATEX	Соблюдать особые указания по монтажу в документации!

4. Konfigürasyon (7 - 9)

NOT: elektrostatik deşarj!

Statik yükler elektronik cihazlara zarar verebilir. Cihazı açıp konfigüre etmeden önce vücutunduzdaki elektrostatik yükü deşarj. Bunun için topraklanmış bir yüzeyin panonun metal gövdesine dokunun!

- Tomavida ile başlıarak muhafaza kapığını ayın (A).
- Sonra PCB'yi muhaziden dışarı doğru mümkün olduğu kadar çekin (B).

Teslimde tüm DIP sivalleri "OFF" konumundadır. Bitişlikteki tabloya kullanarak planlanan uygulamaya göre DIP sivileri konfigüre edin.

i Güç bağlantıları kesildiğinde yalnızca çalışma modunu seçin! Güç yenilenildikten sonra değişiklik uygulanır.

4.1 Şeffaf otomatik anlaşıma

DIP 1 = OFF: Podключенные оконечные устройства сразу выбирают скорость передачи данных

10/100 Мбит/с и режим передачи полудуплекс или дуплекс. Весь канал ведет себя при этом как

непосредственно соединенный медный кабель.

DIP 1 = ON: DIP-переключатели 2 и 3 вручную производится настройка скорости и режима передачи

данных.

4.2 Настройка скорости передачи данных

DIP 2 = OFF: Скорость передачи данных составляет 100 Мбит/с.

DIP 2 = ON: Скорость передачи данных составляет 10 Мбит/с.

4.3 Режим передачи данных

DIP 3 = OFF: Дуплексный режим передачи данных

DIP 3 = ON: Полудуплексный режим передачи данных

4.4 Пауза между фреймами

i Duraklatma çerçevesi sinyali bir Ethernet cihazının veri iletimi geçici olarak kesmesini isteyebilir. Bu

i istek örneğin iletişim farklı iletim hızlarında gerçekleştirken karşı tarafın asırı yüklenmesini öner.

DIP 4 = KAPALI: cihaz gelen duraklatma çerçevesi sinyaline yanıt vermiyor. Cihazın kendisi bir

duraklatma çerçevesi sinyali oluşturuyamıyor.

DIP 4 = AÇIK: cihaz duraklatma çerçevesi sinyallerine yanıt veriyor ve sinyalleri iletiliyor. Cihazın kendisi bir

duraklatma çerçevesi sinyali oluşturuyabiliyor.

4.5 Bağlantı hatası geçisi

i LFP Bağlantı Hatası Geçiş teknolojisiyle, bükmeli çift segmentinin bağlı kaybi fiberglas segmentine

iletilir (ya da tam tersi). Bağlantının bozulan segmentleri kapatılır.

DIP 6 = KAPALI: bir bozukluk durumunda tüm bağlantı kapatılır.

DIP 6 = AÇIK: bir bozukluk durumunda kesintiye uğrayan kısımlar kapatılır.

5. Diyagnostik ve durum göstergeleri (10)

Ethernet arabirim (TP port)

8 Link/Activity/10/100

	sarı	Açık	10 Mbps bağlantı
		Yanın sönen	10 Mbps bağlantı - etkin veri iletimi
	yeşil	Açık	100 Mbps bağlantı
		Yanın sönen	100 Mbps bağlantı - etkin veri iletimi
9	HD/FD	yeşil	KAPALI Yanın çift yönlü iletim
		Açık	Tam çift yönlü iletim
	Fiber optik arayüz (FO portu)		
10	LINK	sarı	Açık Fiber optik bağlantı mevcut, veri iletişim yok
		Yanın sönen	FO portunda veri iletimi
11	FEF	kırmızı	Açık Uzak uç hatası oluştu. Uzak istasyon raporu: "İşik yok".
	Genel		
12	VCC	yeşil	Açık Besleme gerilimi OK

4. Configuración (7 - 9)

IMPORTANTE: ¡descarga electrostática!

Las cargas estáticas pueden dañar los equipos electrónicos. Antes de abrir y configurar el equipo, descargue la carga eléctrica de su cuerpo. Para ello, toque una superficie puesta a tierra, p.ej. la carcasa metálica del armario de distribución.

- Desbloquee el cabezal de la carcasa con un destornillador (A).

• A continuación, extraiga la placa de circuito impreso con cuidado hasta el tope (B).

En estado de suministro, todos los interruptores DIP se encuentran en posición "OFF". Configure el interruptor DIP según la aplicación planeada con la ayuda de la tabla que aparece a lado.

i Seleccione el modo operativo sólo en estado libre de tensión! La conmutación se activa después de un nuevo arranque.

4.1 Autonegociación transparente

DIP 1 = OFF: Los equipos terminales conectados ajustan directamente la velocidad de transmisión 10/100 MBit/s y el tipo de transmisión semidúplex/dúplex. A tal efecto, el trayecto completo se comporta como un cable de cobre conectado directamente.

DIP 1 = ON: Usted debe ajustar manualmente la velocidad y el tipo de transmisión con los interruptores DIP 2 y 3.

4.2 Ajuste de la velocidad de transmisión de datos

DIP 2 = OFF: La velocidad de transmisión de datos es de 100 MBit/s.

DIP 2 = ON: La velocidad de transmisión de datos es de 10 MBit/s.

4.3 Tipo de transmisión

DIP 3 = OFF: Transmisión dúplex

DIP 3 = ON: Transmisión semidúplex

4.4 Pause Frame

i Una señalización de Pause Frame puede solicitar a un participante Ethernet que interrumpa temporalmente la transmisión de datos. Esto evita una sobrecarga de la estación opuesta, p. ej cuando se comunica con diferentes velocidades de transmisión.

DIP 4 = OFF: El dispositivo no reacciona a una señal Pause Frame entrante. Tampoco se reenvía. Una señal Pause Frame no puede ser generada por el dispositivo mismo.

DIP 4 = ON: El dispositivo

介质转换器

1. 安全提示

1.1 安装注意事项
• 类别3的设备适用于安装在易爆2区中。它满足EN 60079-0:2012+A11:2013和EN 60079-15:2010的要求。

• 仅专业电气人员可进行相关安装、操作和维修。请按说明遵守安装规定。安装与操作设备时，必须遵守适用的规定和安全规范（包括国家安全规则）以及普遍认可的技术准则。相关安全数据附于包装单内和认证中（所适用的一致性评估与附加认证）。

• 设备不可开启或进行DIP开关组范围之外的修改。请勿自行修理设备，可更换整部设备。仅生产厂家可进行修理。生产厂家对因不遵守相关规定而导致的损坏不负责任。

• 该设备的IP20防护等级(IEC 60529/EN 60529)适用于清洁而干燥的环境。该设备可能不适用于超过所规定限制的机械应力与/或热负荷。

• 该设备不适用于存在尘爆危险的环境。

• 如有粉尘，就需将设备安装到合乎要求的外壳内，同时必须考虑到外壳的表面温度。

1.2 安装于2区

• 在可能发生爆炸的危险区域中使用时应注意使用要求。
• 该设备的安装应至少符合EN 60529要求的IP54保护级别。为此应使用符合EN 60079-15要求的适当外壳。

• 仅允许将适用于Ex 2区且适合安装装置环境条件的设备连接到2区内的回路上。

• 在潜在爆炸区域中，仅在电源切断时方可将模块从DIN导轨上进行卡接或拆卸，以及将导线连接或断开。

• 该设备开关仅在设备电源断电的情况下方可进行操作。

• 如设备被损坏，被用于不允许的负载状况，放置不正确，或出现故障，必须对其进行停用并立即将其移出Ex区域。

• 为确保可靠运行，RJ45连接器需要有功能正常的锁扣。要立即修理损坏的连接器。

• FL MC型发送器控制的光纤元件是模块的一部分。光纤接口可用于1区或21区易爆区域设备的光通信。必须按照EC认证PTB 06 ATEX 2042U的规定使用。

2. 概述 (II)

10/100Base-T(X)以太网接口向多模式光纤的转换。

1 (24 V) - 2 (0 V) 供电电源

3 (24V) - 4 (0V) 供电电压，冗余

5 FO端口 TD 光纤 (FO) 发送器

6 FO端口 RD 光纤 (FO) 接收器

7 TP端口 RJ45 以太网端口 10/100 Base-T(X)

8 - 12 诊断和状态指示灯

3. 连接注意事项

3.1 安装和拆除 (II - ③)

设备适用于安装在控制柜中。

- 使用接地端子将35 mm EN DIN导轨与保护接地连接。设备卡接到DIN导轨上时便已接地。

① 注意：设备损坏

- 仅在电源断开时方可安装和移除设备。
- 一个连接站不得超过十个设备。

• 作为单一设备安装（独立）

将设备置于DIN导轨上方。将设备前端推入安装表面，直到其卡入安装位并发出相应响声。

• 组合性安装

将DIN导轨连接器（订货号为2707437，每个设备1件）连接在一起，用于连接站。将连好的DIN导轨连接器推到DIN导轨上。从上方将设备在DIN导轨定位，确保其位置与DIN导轨连接器正确适配。将设备前端压向安装表面，直至听到卡入的声音。

您在拆卸连接站时，也要拆下DIN插头。

3.2 连接电源 (II)

小心：触电危险

该设备只能用于符合IEC 60950/EN 60950/VDE 0805的SELV操作。

- 通过模块1 (24 V) 和2 (0 V) 为设备供电。如果是连接站，将电源连接到设备组的第一个设备上即可。

通过系统电源装置供电

将电源 (MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5；订货号：2866983或MINI-PS100-240AC/24DC/1.5/EX；订货号：2866653) 连接至设备组左侧的两个DIN导轨连接器（订货号：2709561）上。

第二个系统电源可用于创建一个冗余供电。

3.3 双绞线接口 (TP端口) (II)

• 只有100 Ω 阻抗的双绞线才能与RJ45以太网接口连接。

数据传输速度为10 Mbps或100 Mbps。设备支持自适应功能，以选择传输速率。

- 通过RJ45插头将以太网配线电缆插入到TP接口内，直到听到插头卡入的声音。注意连接器编码。

① 注意：干扰

只能使用屏蔽的双绞线和相应的屏蔽RJ45连接器。

3.4 连接光缆 (II - ④)

警告：眼部伤害风险

操作时请勿直视发送器的二极管或使用眼部防护设备观察玻璃光纤。红外线不可见。

- 将光钎电缆插入发送和接收通道的SC双工连接器中。确认编码位置正确。

• 轻轻拔动连接器以确认其安全可靠性。

i 请注意传输和接收通道的交叉！

Konwerter mediów

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Instrukcja instalacji

Urządzenie kategorii 3 dosłownie jest do instalowania w obszarach zagrożonych wybuchem strefy 2. Spełnia wymagania normy EN 60079-0:2012+A11:2013 i EN 60079-15:2010.

Instalacji, obsługi i konserwacji może dokonywać wyłącznie wyspecjalizowany personel elektrotechniczny. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących montażu. Podczas instalacji i eksploatacji należy przestrzegać obowiązujących postanowień i przepisów bezpieczeństwa (również krajowych przepisów bezpieczeństwa) oraz ogólnie przyjętych zasad technicznych. Dane bezpieczeństwa technicznego zawarte są w niniejszej ulotce do opakowania oraz w certyfikatach (Ocena zgodności, ewtl. inne aprobaty).

• Otwieranie urządzenia lub wprowadzanie do niego zmian w sposób inny niż za pomocą przełącznika DIP jest niedopuszczalne. Nie należy wykonywać samodzielnych napraw urządzenia, lecz wymienić je na nowe o tych samych właściwościach użytkowych. Do wykonywania napraw upoważniony jest wyłącznie producent. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania powyższych zasad.

• Stopień ochrony urządzenia wynosi IP20 (IEC 60529/EN 60529) i przewidziany jest do pracy w suchym otoczeniu. Nie należy poddawać go działaniu mechanicznym ani termicznych obciążzeń, które przekraczają opisane wartości graniczne.

• Urządzenie nie jest przewidziane do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem pyłów. W przypadku zapalenia konieczna jest instalacja w odpowiedniej strefie testowej obudowy, przy czym należy uważać na temperaturę powierzchni obudowy.

1.2 Instalacja w strefie 2

• Postępować w myśl ustalonych warunków stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem!

• Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby zapewniony był minimum stopień ochrony IP24 zgodnie z normą EN 60529. W tym celu należy zastosować odpowiednio, dopuszczoną urządzenie, które odpowiada wymogom normy EN 60079-15.

• Do obwodów prądowych w strefie 2 mogą zostać podłączone tylko takie urządzenia, które nadają się do eksploatacji w strefie zagrożenia wybuchem 2 oraz w warunkach panujących w miejscu użytkowania.

• Zatraskiwanie lub odłączanie z konektorem szyny nośnej wzgl. przyłączanie lub odłączanie przewodów w obszarze zagrożonym wybuchem dozwolone jest wyłącznie w stanie bez napięcia.

• Dostępne przełączniki urządzenia można uruchamiać jedynie po odłączeniu jego zasilania energią elektryczną.

• Urządzenie które jest uszkodzone, niewłaściwie obciążone, będzie przechowywane lub wykazywać niewłaściwe działanie, należy usunąć z obszaru zagrożonego wybuchem.

• Dla bezpiecznej eksploatacji wtyczka RJ45 musi posiadać sprawne haczyki zatraskowe. Należy niezwłocznie naprawić uszkodzone wtyczki.

• Komponenty światłowodowe typu sterowania nadajnika FL-MC są elementem modułów. Interfejs światłowodowy służy do komunikacji optycznej z urządzeniami stosowanymi w strefie zagrożenia wybuchowego strefy 1 lub strefy 21.

Zastosowanie musi być zgodne z certyfikatem badania typu PTB 06 ATEX 2042U.

2. Krótki opis (II)

Konwersja interfejsu Ethernet 10/100Base-T(X) na światłowód wielomodowy szklany.

1 (24 V) - 2 (0 V) Napięcie zasilania

3 (24V) - 4 (0V) Napięcie zasilania, redundancyjne

5 FO port TD Nadajnik światłowodowy

6 FO port RD Odbiornik światłowodowy

7 Port TP RJ45 Port Ethernet RJ45 10/100 Base-T(X)

8 - 12 Wskaźniki stanu i diagnozy

3. Wskazówki dotyczące przyłączania

3.1 Montaż i demontaż (II - ③)

Urządzenie jest przeznaczone do instalacji w szafie sterowniczej.

- Połączyć szynę nośną EN 35 mm z uziemieniem ochronnym za pomocą złączek uziemienia. Uziemienie urządzenia następuje przez załączenie na szynę nośną.

① UWAGA: Ryzyko uszkodzenia urządzenia

- Urządzenia należy montować i demontażować w stanie bezpiecznym!
- W skład stacji zespolonej może wchodzić maks. dziesięć urządzeń.

• Montaż pojedynczego urządzenia (Stand-Alone)

Naloży urządzenie do góry na szynę nośną. Wcisnąć urządzenie od przodu w kierunku powierzchni montażowej, aż słyszać zaskoczy.

• Montaż w zespole

W celu stworzenia stacji należy połączyć konektory na szynę nośną (nr art. 2707437, 1 szt. na każde urządzenie). Połączono ze sobą konektory wnosząc na szynę nośną. Naloży urządzenie do góry na szynę nośną. Zwrocić uwagę na odpowiednie wyrównanie względem konektorów na szynę nośną. Wcisnąć urządzenie od przodu w kierunku powierzchni montażowej, aż słyszać zaskoczy.

Podczas demontażu stacji zespolonej należy również zdemontażować konektor na szynę nośną.

3.2 Połączenie napięcia zasilania (II)

OSTROŻNIE: Napięcie elektryczne

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy w obwodach o bardzo niskim napięciu znamionowym bez uziemienia funkcjonalnego (SELV) wg IEC 60950/EN 60950/VDE 0805.

- Napięcie zasilania należy podawać do urządzenia przez złączki 1 (24 V) i 2 (0 V). W stacji zespolonej zasilanie pierwszego urządzenia zespołu jest wystarczające.

Zasilanie przez zasilacz systemowy

Należy podłączyć z lewej strony do zespołu systemowy układ zasilania energią elektryczną (MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5; nr art.: 2866983 lub MINI-PS100-240AC/24DC/1.5/EX; nr art.: 2866653) wyposażony w dwa konektory na szynę nośną (nr art.: 2709561).

Istnieje możliwość zrealizowania koncepcji redundantnego zasilania z zastosowaniem drugiego zasilacza.

3.3 Interfejs skrętkowy (port TP) (II)

- Do złącza Ethernet RJ45 można podłączać wyłącznie skrętki o impedancji 100 Ω.

Predkosc transmisií danych może wynosić 10 lub 100 Mb/s. Do wyboru predkosci transmisií urządzenie obsługuje funkcję autonegotiacji.

- Przewód Ethernet z wtykiem RJ45 podłączyć do portu TP. Zwrocić uwagę na kodowanie wtyczki.

① UWAGA: czynniki zakłócające

Słosować wyłącznie ekranowane skrętki i odpowiednie ekranowane wtyczki RJ45.

3.4 Podłączenie przewodów światłowodów (II - ⑥)


OSTRZEŻENIE: niebezpieczeństwo obrażeń oczu!

Podczas pracy nie wolno patrzeć bezpośrednio na diody emisjyne, ani też przy użyciu przyrządów optycznych na włókno szklane! Promieniowanie podczerwone jest niewidoczne.

- Włożyć kabel światłowodowy do złącza wtykowego SC Duplex kanalu nadawczego i odbiorczego. Zwrocić uwagę na prawidłową pozycję kodu.

- Sprawdzić prawidłowe osadzenie poprzez lekkie pociągnięcie wtyczki.

i Należy zwrócić uwagę na krosowanie kanałów nadawczego i odbiorczego!



中文

中文

POLSKI

POLSKI

4. 组态 [7 - 9]

注意：静电放电！

静电电流可能损坏电子设备。在打开设备并对其进行组态之前请去除您身上的静电放电。为达此目的，请触碰一个接地表面，如控制柜的金属外壳！

• 使用螺丝刀移除壳体盖板 (A)。

• 随后谨慎地将 PCB 取出，使之尽可能远离壳体 (B)。

发货时，所有 DIP 开关均设为“OFF”位置。使用相邻的电缆，根据所使用的场合对 DIP 开关进行组态。

[i] 断开电源时只能选择该运行模式！在重新接通电源后这个改变就会起作用。

4.1 TRANSPARENT 自适应

DIP 1 = 关：所接终端设备直接与 10/100 Mbps 的传输速度和半/全双工模式向匹配。整个路径的反应与直接接铜线缆一样。

DIP 1 = 开：用 DIP 开关 2 和 3，您可以手动设置传输速度和模式。

4.2 设定数据速率

DIP 2 = 关：数据速率为 100 Mbps。

DIP 2 = 开：数据速率为 10 Mbps。

4.3 传输模式

DIP 3 = 关：以全双工模式进行传输。

DIP 3 = 开：以半双工模式进行传输。

4.4 停顿框

[i] 停顿框信号可以要求以太网设备暂时中断数据传输。这可避免另一端过载 — 比如以不同传输速度进行通信传输时。

DIP 4 = 关：设备对传来的停顿框信号没有反应。该信号也不会被继续传递。设备本身不能产生停顿框信号。

DIP 4 = 开：设备对停顿框信号做出反应或者将其继续传递。设备本身可以产生停顿框信号。

4.5 Link fault pass through

[i] 利用 LFP (Link fault pass through) 技术，对绞线总线段中链路缺失的信息被传递到光纤总线段，反之亦然。连线上出故障的总线段就被关闭。

DIP 6 = 关：出现故障时，整个连接都被关闭。

DIP 6 = 开：出现故障时，受干扰部分被关闭。

5. 诊断和状态显示 [10]

以太网接口 (TP 端口)			
8	Link/Activity/10/100		
	黄色	ON	10 Mbps 链路
	闪光		10 Mbps 链路 - 接通的数据传输
	绿色	ON	100 Mbps 链路
	闪光		100 Mbps 链路 - 启动的数据传输
9	HD/FD	绿色	OFF 半双工传输
		ON	全双工传输

光纤接口 (FO 端口)			
10	LINK	黄色	ON 光纤链路可用，无数据通信
		闪光	FO 端口的数据传输
11	FEF	红色	ON 发生了远端故障。远程工作站报告：“无光”。

常规			
12	VCC	绿色	ON 电源电压正常

4. Konfiguracja ([7 - 9])

UWAGA: Wyladowania elektrostatyczne!
Ładunki elektrostatyczne mogą uszkodzić urządzenia elektroniczne.
 Należy rozładować ładunek elektrostatyczny własnego ciała przed otwarciem i konfigurowaniem urządzenia. W tym celu dotknąć należy odpowiedniej powierzchni np. obudowy metalowej szafy rozdzielczej!

- Odblokować głowicę obudowy za pomocą śrubokrętu (A).
 - Następnie wyciągnąć ostrożnie od oporu płytkę obwodu drukowanego (B).
- Wszystkie przełączniki DIP są fabrycznie ustawione w położeniu „OFF”. Należy skonfigurować przełączniki DIP zgodnie z planowanym zastosowaniem przy użyciu tabeli obok.

[i] Wybór trybu pracy możliwy jest wyłącznie w stanie bezpieczyciowym!
 Zmiana trybu pracy nastąpi dopiero po ponownym włączeniu zasilania.

4.1 Autonegotiacja Transparent

DIP 1 = OFF: Podłączone urządzenia końcowe negocjują bezpośrednio prędkość transmisji 10/100 Mb/s oraz sposób transmisji pełnodepleks/pelny duplex. Cale łącze zachowuje się tym jak podłączony bezpośrednio kabel miedziany.
 DIP 1 = ON: Za pomocą przełączników DIP 2 i 3 ustawić ręcznie prędkość i rodzaj transmisji.

4.2 Ustawienie prędkości transmisji

DIP 2 = OFF: Przepustowość wynosi 100 Mb/s.
 DIP 2 = ON: Przepustowość wynosi 10 Mb/s.

4.3 Rodzaj transmisji

DIP 3 = OFF: Transmisja pełnodepleksowa
 DIP 3 = ON: transmisja w trybie półnodepleksowym

4.4 Ramka PAUSE

[i] Sygnalizacja ramki typu pause może wezwać urządzenie w sieci Ethernet do chwilowego przerwania transmisji danych. Pozwala to na uniknięcie przeciążenia urządzenia współpracującego, jeśli np. komunikacja odbywa się z różnymi prędkościami transmisji.

DIP 4 = OFF: Urządzenie nie reaguje na przychodzący sygnał ramki pause. Nie jest on również przesyłany dalej. Sygnał ramki PAUSE nie może być generowany przez samo urządzenie.

DIP 4 = ON: Urządzenie reaguje na sygnały ramki PAUSE lub przesyła je dalej. Sygnał ramki PAUSE może być generowany przez samo urządzenie.

4.5 Link Fault Pass Through

[i] Dzięki technologii LFP (Link Fault Pass Through) utracona połączenia segmentu skrętki jest przekazywana dalej do segmentu światłowodowego i na odwrót. Segmente połączenia wykazujące zakłócenie są wyłączone.


DIP 6 = OFF: W razie usterki zostaje wyłączone całe połączenie.
 DIP 6 = ON: W przypadku usterki wyłączany jest tylko przerwany fragment.

5. Wskaźniki stanu i diagnozy ([10])

Złącze Ethernet (port TP)			
8	Link/Activity/10/100		
	żółty	Zał.	Link 10 Mb/s
	szary	Zał.	Link 100 Mb/s – aktywna transmisja danych
	zielony	Zał.	Link 100 Mb/s – aktywna transmisja danych
9	HD/FD	zielony	Wyl. Transmisja pełnodepleksowa
		Zał.	Transmisja pełnodepleksowa

Złącze światłowodowe (port FO)			
10	LINK	żółty	Zał. Link światłowodowy występuje, brak komunikacji danych
		szary	Transmisja danych w porcie FO
11	FEF	czerwony	Zał. Wystąpił błąd Far-End Fault. Urządzenie współpracujące zgłasza: „Brak światła”.

Informacje ogólne			
12	VCC	zielony	Zał. Napięcie zasilania OK



INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT 11AE

UL LISTED Wire Range: 24-14 AWG

Torque: 5-7 (Lbs-Ins)

Environmental designation: "Open Type Device"

"Pollution Degree 2 Installation Environment"

PROCESS CONTROL EQUIPMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS 31ZN

A) This equipment is suitable for use in Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4; Ex nA IIC T4 Gc X or Class I, Division 2, Groups A, B, C, D or non-hazardous locations only.

B) Provision shall be made to prevent transient disturbances of more than 140% of the rated supply voltage.

C) The device must be installed in a Class I, Zone 2 certified overall enclosure rated IP54 with tool-accessible only cover or door and in degree of pollution 2 environment only.

D) Unit shall be supplied by Limited Energy circuit according to clause 9.4 of UL 61010-1 3rd edition of Limited Power Source according to clause 2.5 of UL 60950-1 or NEC Class 2.

E) Conductor temperature rating must be 72°C or higher.

F) Maximum relative humidity 80 % for temperatures up to 31°C decreasing linearly to 50 % relative humidity at 40°C.

DISPOSITIF DE RÉGULATION INDUSTRIEL 11AE

UL LISTED Zone de câbles : 24-14 AWG

Couple de serrage : 5-7 (Lbs-In)

Désignation pour l'environnement « Open Type Device »

« Environnement d'installation : degré de pollution 2 »

PROCESS CONTROL EQUIPMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS 31ZN

A) L'utilisation de cet équipement n'est autorisée que dans les atmosphères de Classe I, Zone 2, AEx nA IIC T4; Ex nA IIC T4 Gc X ou de Classe I, Div. 2, Groups A, B, C, D ou dans les zones non dangereuses.

B) Prendre les mesures appropriées pour garantir la suppression des perturbations transitoires dépassant 140 % de la tension de référence.

C) L'appareil doit être installé uniquement dans un habillage certifié Classe 1, Zone 2, d'indice de protection IP54 et équipé d'un capot ou d'un clapet accessible uniquement avec un outil approprié. L'appareil doit en outre être installé uniquement dans un environnement de degré de pollution 2.

D) L'alimentation de l'unité s'effectue via un circuit électrique à énergie limitée selon le paragraphe 9.4 de la norme UL 61010-1, 3ème édition Source de courant limitée selon le paragraphe 2.5 de la norme UL 60950-1 ou de la norme NEC, Classe 2.

E) La classe de température du conducteur doit être au moins de 72 °C.

F) Humidité relative de l'air de 80 % max. pour des températures allant jusqu'à 31 °C, avec une décroissance linéaire atteignant 50 % à une température de 40 °C.

技术数据		订货号
类型		
电源		
电源电压范围	螺钉连接	
电源电压范围	作为后备或冗余，经底板总线触点和系统电流的电源	
典型电流耗量	24 V DC	
以太网接口, 10/100Base-T (X), 符合 IEEE 802.3u 标准		
传输距离	屏蔽双绞线	
传输速率		
连接	RJ45 孔式连接器, 屏蔽	
光纤接口		
连接	SC 双工	
波长		
最长接收距离	连接模式动态 (平均)	
超范围接收器	连接模式动态 (平均)	
传输长度, 包括 3 dB 系统裕度		
	带 F-G 50/125 0.7 dB/km F 1000	
	F-G 50/125 1.6 dB/km F 800	
	F-G 62.5/125 0.7 dB/km F 1000	
	F-G 62.5/125 2.6 dB/km F 600	
一般参数		
电气隔离	符合 IEEE 802.3	
测试耐压	50Hz, 1min	
保护等级		
环境温度范围		
操作		
存储 / 运输		
高度	有关限制, 请参看制造商声明 通过了 UL 认证	
壳体材料	PA 6.6-FR	
尺寸 宽度 / 高度 / 深度		
导线横截面		
湿度	无冷凝	
符合性 / 认证	符合 CE 标准 认证	
ATEX	请遵守文档中的特殊安装说明!	

Dane techniczne		Nr art.

<tbl_r cells="3" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="3