

**Juego de convertidores de tensión  
UT 4-MTD-R/CVC 690/SET**
**Kit convertisseur de tension  
UT 4-MTD-R/CVC 690/SET**
**Voltage transformer set  
UT 4-MTD-R/CVC 690/SET**
**Spannungswandler-Set  
UT 4-MTD-R/CVC 690/SET**
**1. Breve descripción**

El juego de convertidores de tensión permite usar el módulo de gestión de motores EMM 3.../500AC-IFS en redes a 690 V.

El juego de convertidores de tensión consta de 3x UT 4-MTD-R/CVC 690 (cód.: 3046238) y 1x D-UT 2,5/4-TWIN (cód.: 3047141).

**2. Advertencias de seguridad**

- La puesta en marcha, el montaje, la modificación y el reequipamiento solo puede efectuarlos un electricista.
- Observe, en todos los trabajos a realizar en el dispositivo, las prescripciones nacionales de seguridad y para la prevención de accidentes.
- El incumplimiento de las prescripciones de seguridad puede tener como consecuencias la muerte, lesiones físicas graves o grandes desperfectos materiales.
- Antes de comenzar, desconecte la tensión del aparato.
- Durante el funcionamiento, algunas piezas de los equipos de commutación se encuentran bajo tensión peligrosa.
- No deben eliminarse las cubiertas de protección.
- Guarde las instrucciones de uso.

**2.1. Uso no permitido**

- El dispositivo no debe conectarse a redes de alimentación con líneas externas puestas a tierra.
- Si se utiliza el juego de convertidores de tensión en un EMM 3.../500AC-IFS no se autoriza el empleo para circuitos SELV/PELV.

**!** ¡No debe conectarse la entrada de termistores en EMM 3.../500AC-IFS!

**3. Indicaciones de conexión**

**ATENCIÓN:** ¡Peligro de muerte!  
¡No trabajar nunca estando la tensión aplicada!

**ADVERTENCIA:**  
¡Peligro de descargas de tensión!  
¡Nunca conecte la tensión de red antes de haber unido el EMM 3.../500AC-IFS con tres fases!

**CUIDADO:** Si quiere conectar dos conductores en un punto de emborriado, debe usar conductores con la misma sección.

**!** ¡Coloque los bornes adyacentes siempre de igual manera! Utilice un cierre adecuado, p. ej. la tapa final D-UT 2,5/4-TWIN adjunta.

• Active el juego de convertidores de tensión en CONTACTRON-DTM.

• Seleccione para ello la entrada de menú "Settings / Configuration / Mains / Voltage transformer".

**1. Description succincte**

Le kit convertisseur de tension permet d'utiliser le module de gestion électronique des paramètres moteur EMM 3.../500AC-IFS dans des réseaux 690 V.

Le kit convertisseur de tension est composé de 3x UT 4-MTD-R/CVC 690 (référence : 3046238) et 1x D-UT 2,5/4-TWIN (référence : 3047141).

**2. Consignes de sécurité**

- La mise en service, le montage, les modifications et les extensions doivent être confiés exclusivement à des électriciens qualifiés.
- Respectez les directives nationales de sécurité et de prévention des accidents pour toute intervention sur l'appareil.
- Le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort, des blessures graves ou d'importants dommages matériels.
- Avant tout travail sur le module, mettez l'appareil hors tension.
- Lorsque des appareillages électriques sont en service, certaines de leurs pièces sont sous tension dangereuse.
- Il est interdit de déposer les capots de protection.
- Conserver impérativement cette notice d'instructions.

**2.1. Exclusion d'utilisation**

- Il est interdit de raccorder l'appareil avec une phase mise à la terre.

• Lorsque le kit convertisseur de tension est utilisé sur un EMM 3.../500AC-IFS, il est exclu de l'utiliser pour des circuits électriques SELV/PELV.

**!** L'entrée de thermistance du EMM 3.../500AC-IFS ne doit pas être câblée.

**3. Consignes de raccordement**

**AVERTISSEMENT :** Danger de mort !  
Ne jamais travailler sur un module sous tension !

**AVERTISSEMENT :**

**Risque de décharges de tension**  
Ne jamais établir la tension avant d'avoir raccordé le EMM 3.../500AC-IFS avec trois phases.

**ATTENTION :** Si vous désirez brancher deux fils sur une borne vous devez utiliser des fils ayant la même section de conducteur.

**!** Placer les modules adjacents toujours dans le même sens. Utiliser une terminaison appropriée, par ex. le flasque d'extrémité joint D-UT 2,5/4-TWIN.

• Activer le kit convertisseur de tension dans le CONTACTRON-DTM.

• Pour ce faire, sélectionner le point de menu « Settings / Configuration / Mains / Voltage transformer ».

**1. Short description**

The voltage transformer set makes possible the use of the EMM 3.../500AC-IFS electronic motor management module in 690-V systems.

The voltage transformer set consists of 3x UT 4-MTD-R/CVC 690 (Order No.: 3046238) and 1x D-UT 2,5/4-TWIN (Order No.: 3047141).

**2. Safety notes**

- Startup, mounting, modifications, and upgrades should only be carried out by a skilled electrical engineer.
- When working on the device, observe the national safety and accident prevention regulations.
- Disregarding these safety regulations may result in death, severe personal injury or serious damage to equipment.
- Before working on the device, disconnect the power.
- During operation, parts of electrical switching devices carry hazardous voltages.
- Protective covers must not be removed!
- Keep the instruction sheet in a safe place.

**2.1. Exclusion of use**

- The device may not be connected to power supply networks with grounded phase conductors.
- For use of the voltage transformer set on a EMM 3.../500AC-IFS, the use for SELV/PELV circuits is prohibited.

**!** The thermistor input on the EMM 3.../500AC-IFS may not be connected!

**3. Connection notes**

**WARNING: Danger to life!**  
Never carry out work on live parts.

**WARNING:**  
Danger of flashovers!

Never switch on mains voltage before you have connected the EMM 3.../500AC-IFS with three phases!

**CAUTION:** If you want to clamp two conductors under one terminal point, you must use conductors with the same conductor cross-section.

**!** Always position adjacent terminals in the same direction! Use a suitable terminator, such as the included end cover D-UT 2,5/4-TWIN.

• Activate the voltage transformer set in the CONTACTRON DTM.

• To do so, select the menu item "Settings / Configuration / Mains / Voltage transformer".

**1. Kurzbeschreibung**

Das Spannungswandler-Set erlaubt den Einsatz des Elektronischen Motormanagement Modules EMM 3.../500AC-IFS in 690-V-Netzen.

Das Spannungswandler-Set besteht aus 3x UT 4-MTD-R/CVC 690 (Artikel-Nr.: 3046238) und 1x D-UT 2,5/4-TWIN (Artikel-Nr.: 3047141).

**2. Sicherheitshinweise**

- Inbetriebnahme, Montage, Änderung und Nachrüstung darf nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden!
- Beachten Sie bei allen Arbeiten am Gerät die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.
- Werden die Sicherheitsvorschriften nicht beachtet, können Tod, schwere Körperverletzung oder hoher Sachschaden die Folge sein!
- Schalten Sie das Gerät vor Beginn der Arbeiten spannungsfrei!
- Während des Betriebes stehen Teile der elektrischen Schaltgeräte unter gefährlicher Spannung!
- Schutzabdeckungen dürfen nicht entfernt werden!
- Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf!

**2.1. Verwendungsausschluss**

- Das Gerät darf nicht an Versorgungsnetze mit geerdetem Außenleiter angeschlossen werden.
- Bei Verwendung des Spannungswandler-Sets an einem EMM 3.../500AC-IFS ist der Einsatz für SELV/PELV-Stromkreise ausgeschlossen.

**!** Der Thermistoreingang am EMM 3.../500AC-IFS darf nicht beschaltet werden!

**3. Anschlusshinweise**

**WARNING: Lebensgefahr!**  
Niemals bei anliegender Netzspannung arbeiten!

**WARNING:**  
Gefahr von Spannungsüberschlägen!

Niemals Netzspannung einschalten, bevor Sie das EMM 3.../500AC-IFS mit drei Phasen verbunden haben!

**VORSICHT:** Wenn Sie zwei Leiter unter einer Klemmstelle anklammeln wollen, müssen Sie Leiter mit gleichem Leiterquerschnitt verwenden!

**!** Platzieren Sie benachbarte Klemmen stets gleichzeitig! Verwenden Sie einen geeigneten Abschluss, z.B. den beiliegenden Abschlussdeckel D-UT 2,5/4-TWIN.

• Aktivieren Sie das Spannungswandler-Set im CONTACTRON-DTM.

• Wählen Sie dazu den Menüpunkt "Einstellungen / Konfiguration / Netz / Spannungswandler".



**DE** Einbauanweisung für den Elektroinstallateur

**EN** Installation notes for electrical personnel

**FR** Instructions d'installation pour l'électricien

**ES** Instrucciones de montaje para el instalador eléctrico

**IT** Istruzioni di installazione per l'elettricista

**PT** Instruções de instalação para o eletricista

**TR** Elektrik tesisatçısı için montaj talimatı

**RU** Инструкция по монтажу для электромонтажника

**CN** 电气人员安装提示

**UT 4-MTD-R/CVC 690/SET**

2901667




Abb./Fig./Şekil/Pic./图1




Abb./Fig./Şekil/Pic./图2

**Datos técnicos**
**Caractéristiques techniques**
**Technical Data**
**Technische Daten**
**690 V AC ± 10 %**
**Margen de tensión**
**Plage de tension**
**Voltage range**
**Spannungsbereich**

Modificación de la exactitud de medición en EMM...500AC-IFS: Medición de tensión EMM...500AC-IFS: Medición de potencia

Modificación de la precisión de medida con el EMM...500AC-IFS: Medición de tensión EMM...500AC-IFS: Medición de potencia

Change to the measurement accuracy for EMM...500AC-IFS: Voltage measurement EMM...500AC-IFS: Power measurement

Aenderung der Messgenauigkeit beim EMM...500AC-IFS: Spannungsmessung Leistungsmessung

Margen de temperaturas ambiente servicio almacenamiento / transporte

Plage de température ambiante Fonctionnement Stockage / transport

Ambient temperature range operation storage / transport

Umgebungstemperaturbereich Betrieb Lagerung/Transport

Tipo de conexión Conexión por tornillo

Type de raccordement Raccordement visé

Connection method screw connection

Anschlussart Schraubanschluss

Sección de conductor rígido / flexible / AWG

Section conducteur rigide / souple / AWG

Conductor cross section solid / stranded / AWG

Leiterquerschnitt starr / flexibel / AWG

Longitud a desollar

Stripping length

Stripping length

Absolierlänge

Dimensiones A / L / P

Dimensions I / H / P

Dimensions W / H / D

Abmessungen B / H / T

690 V AC ± 10 %

1 %

3 %

-20...+55 °C

-20...+55 °C

0,14...6 mm<sup>2</sup> / 0,14...6 mm<sup>2</sup> / 26-10

9 mm

20,8 / 57,8 / 47,5 mm

10 u,0

01 02 03 04

111 121 131

112 122 132

0 O O

O O O O

111 121 131

112 122 132

B/ H / T

0 O O

O O O O

111 121 131

112 122 132

0 O O

O O O O

111 121 131

112 122 132

B/ H / T

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

112 122 132

111 121 131

## 成套变压器

UT 4-MTD-R/CVC 690/SET

## комплект преобразователя напряжения

UT 4-MTD-R/CVC 690/SET

## 1. 简介

利用成套变压器，可以在 690 V 电网内使用电子电机管理模块 EMM 3.../500AC-IFS。

成套变压器包括

3 个 UT 4-MTD-R/CVC 690 (订单号: 3046238) 和 1 个 D-UT 2,5/4-TWIN (订单号: 3047141)。

## 1. Краткое описание

Комплект преобразователя напряжения позволяет применять электронный модуль управления электродвигателем EMM 3.../500AC-IFS в сетях напряжением 690 V.

Комплект преобразователя напряжения состоит из 3x UT 4-MTD-R/CVC 690 (арт. №: 3046238) и 1x D-UT 2,5/4-TWIN (арт. №: 3047141).

## 2. 安全注意事项

- 设备调试、安装、改装及扩装工作只能由电气技术人员完成！

- 操作时请遵守所在国的安全条例及事故防范规定。

- 未遵守相应的安全条例可能导致人身伤亡事故或造成重大的财产损失！

- 开始作业前必须关闭设备电源，确保没有电压！

- 运行过程中，电气控制设备的部件带有高压！

- 严禁卸下保护盖！

- 妥善保管使用说明书！

## 2.1. 禁用

- 不得将本设备与带接地相线的电源相接。

- 如果在 EMM 3.../500AC-IFS 上使用成套变压器，就不得将其用于 SELV/PELV 回路。

- 不得在 EMM 3.../500AC-IFS 上的热敏电  
阻输入端接线！

## 3. 连接提示

**警告：生命危险！**

严禁带电操作！

**警告：**

有电压穿刺的危险！

在将 EMM 3.../500AC-IFS 与三相位连好之前，在任何情况下都不要接通电源！

**小心：如果一个端子上连有两条导线时，两条导线的横截面必须相同！**

**注意：**给端子定位时要使相邻的端子始终保持同向！使用合适的封闭装置，例如附带的端盖 D-UT 2,5/4-TWIN。

- 请将 CONTACTRON-DTM 内的成套变压器激活。

- 为此，请进菜单项“Settings / Configuration / Mains / Voltage transformer”。

## 2.1. Запреты применения

- устройство запрещается подключать к сетям электропитания с заземленным фазовым проводником.

- При использовании комплекта преобразователя напряжения вместе с EMM 3.../500AC-IFS исключается применение цепей систем БСНН/ЗСНН.

запрещается подключать вход терморезистора на EMM 3.../500AC-IFS!

## 3. Указания по подключению

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно для жизни!

Работать при включенном напряжении опасно для жизни!

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасность от пробоев под действием напряжения!

Никогда не включать сетевое напряжение, не подключив EMM 3.../500AC-IFS к трем фазам!

**ОСТОРОЖНО:** При подсоединении двух проводов под одной клеммой необходимо использовать провода одинакового сечения!

**Соседние клеммы всегда размещать в одинаковом направлении!** Использовать соответствующий концевой элемент, например, прилагаемую концевую крышку D-UT 2,5/4-TWIN.

- Активировать комплект преобразователя напряжения в CONTACTRON-DTM.

- Для этого выбрать пункт меню «Settings / Configuration / Mains / Voltage transformer».

## Gerilim trafosu seti

UT 4-MTD-R/CVC 690/SET

## 1. Kısa tanımlama

Gerilim trafosu seti sayesinde elektronik motor yönetimi modülü EMM 3.../500AC-IFS 690 V şebekelerde kullanılabilir.

## Gerilim trafosu setinin içeriği

3x UT 4-MTD-R/CVC 690 (Ürün No.: 3046238) ve 1x D-UT 2,5/4-TWIN (Ürün No.: 3047141).

## 2. Güvenlik uyarıları

- İşletmeye alma, montaj ve sonrasında donatım sa-dece uzman bir elektrik testisatıcı tarafından yapılmalıdır!

- Cihaz üzerinde çalışma yaparken, ulusal güvenlik ve kaza önleme talimatlarını dikkate alıniz.

- Güvenlik talimatları göz önünde bulundurulmaması sonucu can kaybı, ağır yaralanmalar veya büyük miktarda maddi kayıplara sebe卜 olunabilir!

- Çalışma başlamadan önce cihazın elektrik bağlantısını kesin!

- Çalışma esnasında elektrik kesicilerin bilesenlerinde teliyle yüksek gerilim mevcuttur!

- Koruyucu kapaklar, çkarılmamalıdır!

- Kullanma kilavuzunu saklayınız!

## 2.1. Izin verilmeyen kullanım

- Bu cihaz topraklanılmış diş kablolu besleme şebekelerine bağlanılmamalıdır.

- Gerilim trafosu seti EMM 3.../500AC-IFS'de kullanıldığından SELV/PELV akım devreleri için kullanılamaz.

(1) EMM 3.../500AC-IFS'deki termistör girişi bağlanılmamalıdır!

## 3. Baglanti bilgileri

## UYARI: Ölüm tehlikesi!

Elektrik gerilimi akıken, kesinlikle çalışmamalıdır!

## UYARI:

Gerilim kıvılcımları oluşma tehlikesi! EMM 3.../500AC-IFS ile üç faz bağlanması önce, kesinlikle şebeke gerilimini açmayı!

## DİKKAT:

Iki iletkeni aynı klemens yerine bağlamak istiyorsanız, kullanılan iletkenlerin kesinlikle aynı olmalıdır!

(1) Yan yana olan klemensleri daima aynı yöne yerleştirin! Uygun bir sonlandırma, örneğin birlikte verilen sonlandırma kapaklı kullanın D-UT 2,5/4-TWIN.

- Gerilim trafosu setini CONTACTRON-DTM'de etkinleştirin.

- Bunun için «Settings / Configuration / Mains / Voltage transformer» menü noktasını seçin.

## TURKCE

## TÜRKÇE

## PORTUGUÊS

Kit de conversor de tensão

UT 4-MTD-R/CVC 690/SET

## 1. Descrição breve

O kit de conversor de tensão permite o uso do módulo eletrônico de gerenciamento do motor EMM 3.../500AC-IFS em redes de 690 V.

O kit de conversor de tensão é composto de 3x UT 4-MTD-R/CVC 690 (Nº de artigo: 3046238) e 1x D-UT 2,5/4-TWIN (Nº de artigo: 3047141).

## 2. Avisos de segurança

- A instalação, montagem, alteração ou reequipaçao apenas podem ser executadas por um eletricista qualificado!

- Durante todos os trabalhos no aparelho, observe os regulamentos nacionais de segurança e de prevenção de acidentes.

- Se as normas de segurança não forem observadas, morte, graves lesões corporais ou elevados danos materiais podem ser a consequência!

- Colocar o dispositivo livre de tensão antes do inicio dos trabalhos!

- Durante a operação, partes dos dispositivos elétricos de comando estão sob tensão perigosa!

- Não é permitido remover coberturas de proteção!

- Guardar este manual de instruções!

## 2.1. Restrições de uso

- O dispositivo não pode ser conectado em redes de alimentação com condutor externo aterrado.

- Em caso de uso do kit de conversor de tensão em um EMM 3.../500AC-IFS, esta utilização exclui circuitos de corrente SELV/PELV.

(1) A entrada da termistência no EMM 3.../500AC-IFS não pode ser ligada!

## 3. Instruções de conexão

## AVISO: Perigo de vida!

Nunca trabalhar sob tensão!

## AVISO:

## Perigo de descargas de tensão!

Nunca ligar tensão de rede antes de ter conectado o EMM 3.../500AC-IFS com três fases!

## CUIDADO: Se quiser conectar dois condutores em um borne, é necessário utilizar condutores com a mesma bitola!

(1) Colocar os bornes vizinhos sempre na mesma direção! Utilize um terminal adequado, p. ex., a tampa terminal fornecida D-UT 2,5/4-TWIN.

- Ative o kit de conversor de tensão em CONTACTRON-DTM.

- Para tal, selecione o ponto de menu «Settings / Configuration / Mains / Voltage transformer».

- Para este fim, selecione a opção «Settings / Configuration / Mains / Voltage transformer».

## Dados técnicos

## Tecnische характеристики

## Teknik Bilgiler

## Dati tecnici

## 技术数据

## 技术数据

## Set trasformatore di tensione

UT 4-MTD-R/CVC 690/SET

## 1. Descrizione in sintesi

Il set trasformatore di tensione consente l'impiego del modulo elettronico di gestione del motore EMM 3.../500AC-IFS nelle reti a 690 V.

Il set trasformatore di tensione è composto da 3x UT 4-MTD-R/CVC 690 (codice: 3046238) e 1x D-UT 2,5/4-TWIN (codice: 3047141).

## 2. Avvertenze di sicurezza

- Solo un elettricista specializzato è autorizzato a svolgere le operazioni di messa in funzione, montaggio, modifica ed espansione.

- Durante qualsiasi intervento sul dispositivo rispettare le prescrizioni di sicurezza e antinfornistiche nazionali.

- Il mancato rispetto delle norme di sicurezza può comportare infortuni gravi o letali alle persone e danni materiali notevoli.

- Prima di iniziare le operazioni scollegare il dispositivo dall'alimentazione elettrica.

- Durante la operazione alcune parti delle apparecchiature elettriche sono sotto tensione.

- Non rimuovere le coperture di protezione!

- Conservare il manuale d'uso.

## 2.1. Restrizione di impiego

- Il dispositivo non deve essere collegato a reti di alimentazione con conduttore esterno con messa a terra.

- In caso di utilizzo del set trasformatore di tensione su un modulo EMM 3.../500AC-IFS, non è consentito l'utilizzo per circuiti SELV/PELV.

(1) L'ingresso termistore sul modulo EMM 3.../500AC-IFS non deve essere protetto!

## 3. Indicazioni sui collegamenti

## AVVERTENZA: Pericolo di morte!

Non eseguire mai interventi con la tensione inserita!

## AVVERTENZA:

## Pericolo di arco voltaico!

Non inserire mai la tensione di rete prima di aver collegato il modulo EMM 3.../500AC-IFS con tre fasi!

**ATTENZIONE:** per collegare due conduttori in un unico punto di connessione, utilizzare conduttori con sezione equivalente!

Collocare i morsetti adiacenti sempre nella stessa direzione! Utilizzare una terminazione idonea, ad es. il coperchio terminale D-UT 2,5/4-TWIN in dotazione.

- Attivare il set trasformatore di tensione nel CONTACTRON-DTM.

- Para tal, selecione o ponto de menu «Settings / Configuration / Mains / Voltage transformer».

- Selecionare per questo scopo la voce di menu «Settings / Configuration / Mains / Voltage transformer».

## 电压量程

## диапазон напряжений

Изменение точности измерения для EMM 3.../500AC-IFS:

Измерение напряжения

измерение мощности

диапазон температур окружающей среды при эксплуатации

хранение / транспортировка

типа подключения

Винтовой зажим

поперечное сечение проводника жестк. / гибк. / AWG

длина снятия изоляции

размеры

Ш/В/Г

宽/高/厚

尺寸

## Gerilim aralığı

EMM...500AC-IFS'de ölçme hassasiyetinin

değiştirilmesi:

Gerilim ölçümü

Güç ölçme

Ortam sıcaklığı aralığı

İşletmede

Depolama / taşıma

Bağlılı yönemi

Vidalı bağlılı

Kablo kesiti

sert / esnek / AWG

Kablo soyuma uzunluğu

G/Y/D

Boyutlar

## Faixa de tensão

Alteração da precisão de medição com

EMM...500AC-IFS:

Medição de tensão

Medição de potência

Gama de temperaturas ambiente

Operação

Armazenamento / transporte

Tipo de conexão

Conexão a parafuso

Bitola de condutor

rígido / flexível / AWG

Comprimento de isolamento

L/ A/P

Dimensões

## Range di tensione

Modifica della precisione di misura in

EMM...500AC-IFS:

Misurazione tensione

Misurazione potenza

Range temperatura ambiente

esercizio

immagazzinamento / trasporto

-20...+55 °C

-20...+55 °C

Range temperatura ambiente

esercizio

immagazzinamento / trasporto

-20...+55 °C

-20...+55 °C

范围 of tension

Modifica della precisione di misura in

EMM...500AC-IFS:

Misurazione tensione

Misurazione potenza

Range temperatura ambiente

esercizio

immagazzinamento / trasporto

-20...+55 °C

-20...+55 °C

Range temperatura ambiente

esercizio

immagazzinamento / trasporto

-20...+55 °C

-20...+55 °C