

## PORTUGUES

### Módulo de redundância

**i** Antes de colocação em funcionamento, ler as instruções de montagem e detectar se há danificações no aparelho. Outras informações encontram-se respectiva na ficha técnica em phoenixcontact.net/products.

### Avisos de segurança e alertas

O equipamento somente poderá ser instalado, colocado em funcionamento e operado por eletricistas qualificados. Deve ser cumpridas as normas nacionais de segurança e prevenção de acidentes.

- Nunca trabalhe com tensão ligada.
- Dimensionar e proteger o quanto necessário a ligação primária e secundária.
- O módulo de redundância é um módulo integrado. O grau de proteção IP20 do módulo foi concebido para um ambiente limpo e seco.
- Após a instalação, cobrir a área de bornes, para evitar o contato não permitido com peças energizadas (por ex. instalação no quadro de comando).
- O módulo de redundância não necessita de manutenção. Serviços somente podem ser efetuados pelo fabricante.

### 1. Denominação dos elementos (1)

1. Terminal de conexão da tensão de entrada: In1 +/- (canal 1)
2. Terminal de conexão da tensão de entrada: In2 +/- (canal 2)
3. Link do código QR
4. Terminal de conexão tensão de saída: Output DC +/-
5. Adaptador universal para trilho de fixação (parte traseira do dispositivo)

### 2. Terminais de conexão (2 - 4)

#### 2.1 Entrada

A conexão das tensões de entrada é feita através de conexões rosqueadas Input DC +/- (IN1, IN2)

#### 2.2 Saída

A conexão da tensão de saída é feita através de conexões rosqueadas Output DC +/- e +/-.

**i** O cabamento deve ser efetuado usando sempre cabos da mesma bitola e comprimento.

Os parâmetros para a conexão, como por exemplo, para saber o comprimento de decapagem necessário para a ligação com e sem terminal tubular, podem ser consultados na tabela correspondente.

### 3. Avisos

#### UL 508 NOTA

Utilizar cabo de cobre com uma temperatura de operação de > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

#### UL 60950 NOTA

Utilizar terminais tubulares para cabos flexíveis.

#### EX NOTA:

Observe as condições definidas para a aplicação em áreas com perigo de explosão!

O equipamento destina-se à instalação na área com perigo de explosão da zona 2 de acordo com a diretriz 2014/34/UE.

O equipamento não foi desenvolvido para a aplicação em atmosferas com perigo de explosão de pó. Em caso de presença de pó, instalar o equipamento em uma caixa adequada, permitida.

Na instalação, utilize uma caixa apropriada, certificada (grau de proteção mínimo IP54) que satisfaça as exigências da EN 60079-14.

O equipamento deve ser retirado de funcionamento e removido imediatamente da área Ex, se estiver danificado, submetido à carga e armazenado de forma inadequada ou apresentar mau funcionamento.

O módulo de redundância deve ser conectado através de um trilho de fixação de 35 mm (EN 60715) ao sistema de equalização de potencial, dentro da área com perigo de explosão.

## ITALIANO

### Modulo di ridondanza

**i** Prima della messa in funzione, leggere le istruzioni di installazione e verificare che il dispositivo non presenti danni. Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica alla pagina phoenixcontact.net/products.

### Avvertenze sulla sicurezza e sui pericoli

L'installazione, la messa in funzione e l'uso dello strumento spettano esclusivamente a elettronici qualificati. Rispettare le norme di sicurezza e antinfortunistiche nazionali.

- Non lavorare mai in presenza di tensione.
- Prevedere dimensioni e protezione sufficienti per il cablaggio primario e secondario.
- Il modulo di ridondanza è un dispositivo per il montaggio ad incasso. Il grado di protezione IP20 del dispositivo è previsto per un ambiente pulito e asciutto.
- Dopo l'installazione coprire il vano di connessione in modo da evitare contatti delle parti sotto tensione (ad es. montaggio nel quadro elettrico).
- Il modulo di ridondanza non richiede manutenzione. Le riparazioni sono eseguibili solo da parte del produttore.

### 1. Denominazione degli elementi (1)

1. Morsetto di connessione tensione di ingresso: In1 +/- (canale 1)
2. Morsetto di connessione tensione di ingresso: In2 +/- (canale 2)
3. Codice QR link web
4. Morsetto di connessione tensione di uscita: Output DC +/-
5. Adattatore universale per il fissaggio su guida (lato posteriore del dispositivo)

### 2. Morsetti di connessione (2 - 4)

#### 2.1 Ingresso

Il collegamento delle tensioni di ingresso avviene mediante le connessioni a vite Input DC +/- (IN1, IN2).

#### 2.2 Uscita

La connessione della tensione d'uscita avviene mediante collegamenti a vite output DC +/- e +/-.

**i** Il cablaggio deve essere sempre eseguito con cavi della stessa sezione e lunghezza.

I parametri di connessione, ad esempio la lunghezza del tratto da spolare necessaria per il cablaggio con e senza capocorda montato, sono riportati nella tabella corrispondente.

### 3. Avvertenze

#### UL 508 NOTA:

Utilizzare cavi di rame con una temperatura di esercizio > 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

#### UL 60950 NOTA:

Utilizzare capocorda per cavi flessibili.

#### NOTA PER APPLICAZIONI EX:

Rispettare le condizioni fissate per l'utilizzo in aree a rischio di esplosione!

Questo apparecchio è adatto all'installazione nell'area a rischio di esplosione della zona 2 in base alla direttiva 2014/34/EU.

Il dispositivo non è idoneo per l'utilizzo in atmosfere polverosa a rischio di esplosione. In presenza di polveri, il dispositivo deve essere installato in una custodia adeguata omologata.

Per l'installazione utilizzare una custodia adeguata omologata (grado di protezione minimo IP54) che soddisfi i requisiti della norma EN 60079-15. Tenere inoltre in considerazione i requisiti richiesti dalla norma EN 60079-14.

L'apparecchio doit être mis hors service et retiré immédiatement de la zone Ex lorsqu'il est endommagé ou s'il a été soumis à des charges ou stocké de façon non conforme, ou s'il présente un dysfonctionnement.

Le module de redondance doit être raccordé via un rail de 35 mm (EN 60715) au système d'équipotentialité au sein de la zone explosive.

Il modulo di ridondanza deve essere collegato mediante una guida di supporto da 35 mm (EN 60715) al sistema di compensazione del potenziale, nell'area soggetta al pericolo di esplosioni.

## FRANÇAIS

### Module de redondance

**i** Avant la mise en service, lire les instructions d'installation et vérifier si l'appareil présente des dommages. Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche technique correspondante sur le site phoenixcontact.net/products.

### Consignes de sécurité et avertissements

L'installation, la messa in funzione e l'uso dello strumento spettano esclusivamente a elettronici qualificati. Rispettare le norme di sicurezza e antinfortunistiche nazionali.

- Ne jamais travailler sur un module sous tension.
- Dimensionner et protéger les câblages primaire et secondaire correctement.
- Le module de redondance est encastreable. L'indice de protection IP20 est valable dans un environnement propre et sec.
- Après installation, recouvrir la zone des bornes pour éviter tout contact fortuit avec des pièces sous tension (par exemple, montage en armoire).
- Le module de redondance ne requiert aucun entretien. Seul le fabricant a le droit de réparer l'appareil.

### 1. Désignation des éléments (1)

1. Tension d'entrée à la borne de raccordement : entrée 1 +/- (canal 1)
2. Tension d'entrée à la borne de raccordement : entrée 2 +/- (canal 2)
3. QR code lien web
4. Tension de sortie à la borne de raccordement : Output DC +/-
5. Adaptateur universel pour profilé (arrière de l'appareil)

### 2. Bornes de raccordement (2 - 4)

#### 2.1 Entrée

Le raccordement à la tension d'entrée s'effectue via les raccordements vissés entrée DC +/- (IN1, IN2)

#### 2.2 Sortie

Le raccordement à la tension de sortie s'effectue via les raccordements vissés sortie DC +/- et +/-.

**i** Le câblage doit toujours être effectué avec les mêmes sections et longueurs de câble.

Les paramètres de branchement tels la longueur à dénuder du câblage avec et sans embout se trouvent dans le tableau correspondant.

### 3. Remarques

#### UL 508 NOTE :

Use copper cables for operating temperatures of > 75 °C (ambient temperature < 55 °C)

> 90 °C (ambient temperature < 75 °C).

#### UL 60950 NOTE :

Use ferrules for flexible cables.

#### EX NOTE:

Observe the specified conditions for use in potentially explosive areas.

The device is designed for installation in zone 2 potentially explosive areas according to Directive 2014/34/EU.

The device is not designed for use in atmospheres with a danger of dust explosions. If dust is present, install the device in suitable, approved housing.

Install the device in a suitable approved housing (with at least IP54 protection) meeting the requirements of EN 60079-15. Observe also the requirements of EN 60079-14.

The device must be stopped and immediately removed from the Ex area if it is damaged or was subject to an impermissible load or stored incorrectly or if it malfunctions.

The redundancy module is to be connected to the equipotential bonding system via a 35 mm DIN rail (EN 60715) within a potentially explosive area.

Setzen Sie bei der Installation ein geeignetes, zugelassenes Gehäuse (Mindestschutzart IP54) ein, das die Anforderungen der EN 60079-15 erfüllt. Beachten Sie dabei die Anforderungen der EN 60079-14.

Das Gerät ist zu entfernen, wenn es beschädigt ist bzw. unzweckmäßig belastet und gelagert wurde bzw. Fehlfunktionen aufweist.

Das Redundanzmodul ist über eine 35 mm Tragschiene (EN 60715) an das Potenzialausgleichssystem, innerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs, anzuschließen.

Halten Sie die festgelegten Bedingungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ein!

Das Gerät ist zur Installation in dem explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 gemäß Richtlinie 2014/34/EU geeignet.

Das Gerät ist nicht für den Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Atmosphären ausgelegt. Bei der Anwesenheit von Stäuben ist das Gerät in ein geeignetes, zugelassenes Gehäuse zu installieren.

Setzen Sie bei der Installation ein geeignetes, zugelassenes Gehäuse (Mindestschutzart IP54) ein, das die Anforderungen der EN 60079-15 erfüllt. Beachten Sie dabei die Anforderungen der EN 60079-14.

The device must be stopped and immediately removed from the Ex area if it is damaged or was subject to an impermissible load or stored incorrectly or if it malfunctions.

The redundancy module is to be connected to the equipotential bonding system via a 35 mm DIN rail (EN 60715) within a potentially explosive area.

Das Gerät ist außer Betrieb zu nehmen und unverzüglich aus dem Ex-Bereich zu entfernen, wenn es beschädigt ist bzw. unzweckmäßig belastet und gelagert wurde bzw. Fehlfunktionen aufweist.

Das Redundanzmodul ist über eine 35 mm Tragschiene (EN 60715) an das Potenzialausgleichssystem, innerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs, anzuschließen.

Halten Sie die festgelegten Bedingungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ein!

Das Gerät ist zur Installation in dem explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 gemäß Richtlinie 2014/34/EU geeignet.

Das Gerät ist nicht für den Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Atmosphären ausgelegt. Bei der Anwesenheit von Stäuben ist das Gerät in ein geeignetes, zugelassenes Gehäuse zu installieren.

Setzen Sie bei der Installation ein geeignetes, zugelassenes Gehäuse (Mindestschutzart IP54) ein, das die Anforderungen der EN 60079-15 erfüllt. Beachten Sie dabei die Anforderungen der EN 60079-14.

The device must be stopped and immediately removed from the Ex area if it is damaged or was subject to an impermissible load or stored incorrectly or if it malfunctions.

The redundancy module is to be connected to the equipotential bonding system via a 35 mm DIN rail (EN 60715) within a potentially explosive area.

Das Gerät ist außer Betrieb zu nehmen und unverzüglich aus dem Ex-Bereich zu entfernen, wenn es beschädigt ist bzw. unzweckmäßig belastet und gelagert wurde bzw. Fehlfunktionen aufweist.

Das Redundanzmodul ist über eine 35 mm Tragschiene (EN 60715) an das Potenzialausgleichssystem, innerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs, anzuschließen.

Halten Sie die festgelegten Bedingungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ein!

Das Gerät ist zur Installation in dem explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 gemäß Richtlinie 2014/34/EU geeignet.

Das Gerät ist nicht für den Einsatz in staubexplosionsgefährdeten Atmosphären ausgelegt. Bei der Anwesenheit von Stäuben ist das Gerät in ein geeignetes, zugelassenes Gehäuse zu installieren.

Setzen Sie bei der Installation ein geeignetes, zugelassenes Gehäuse (Mindestschutzart IP54) ein, das die Anforderungen der EN 60079-15 erfüllt. Beachten Sie dabei die Anforderungen der EN 60079-14.

The device must be stopped and immediately removed from the Ex area if it is damaged or was subject to an impermissible load or stored incorrectly or if it malfunctions.

The redundancy module is to be connected to the equipotential bonding system via a 35 mm DIN rail (EN 60715) within a potentially explosive area.

Das Gerät ist außer Betrieb zu nehmen und unverzüglich aus dem Ex-Bereich zu entfernen, wenn es beschädigt ist bzw. unzweckmäßig belastet und gelagert wurde bzw. Fehlfunktionen aufweist.

Das Redundanzmodul ist über eine 35 mm Tragschiene (EN 60715) an das Potenzialausgleichssystem, innerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs,

## 冗余模块

**安全和警告说明**  
仅允许合格的电气工程师安装、启动调试和操作设备。必须遵守国家安全生产与事故防范规定。

- 带电时请勿操作。
- 确保一侧和二次侧的接线尺寸正确且有足够的熔断保护。
- 冗余模块是安装在一个封闭空间内的设备。该设备的保护等级为IP20，适用于清洁且干燥的环境。
- 安装后将端子区域覆盖以避免与带电部分产生意外接触（如安装在控制柜中时）。
- 冗余模块为免维护。仅生产厂商可进行维修。

## 1. 元件的类型 (1)

1. 接线端子输入电压: In1 +/- (通道 1)
2. 接线端子输入电压: In2 +/- (通道 2)
3. 网页链接二维码
4. 端子连接器输出电压: Output DC +/-
5. 通用型 DIN 导轨适配器 (外壳背面)

## 2. 接线端子 (2 - 4)

- 2.1 输入  
输入电压通过输入 DC +/- 螺钉接线 (IN1, IN2) 进行连接  
2.2 输出  
通过 DC +/- 和 +/- -/+ -/输出螺钉接线和 - 对输出电压进行连接。

**注意**  
接线时始终使用接线容量与长度相同的电缆。  
您可以在相关表格中找到连接参数，例如带和不带套管时的剥线长度等。

## 3. 注意

## UL 508 注意:

使用铜质电缆，工作温度为  
> 75 °C (环境温度 < 55 °C)  
> 90 °C (环境温度 < 75 °C)。

## UL 60950 注意:

柔性电缆使用冷压头。

## EX 区域注意事项:

在可能发生爆炸的危险区域中使用时应注意使用要求。  
该设备用于安装在 2 区中的潜在爆炸危险区域（根据 2014/34/EU 标准）。

该设备不适用于存在尘爆危险的环境。如存在粉尘，将设备安装于经验证的适用壳体中。

将设备安装在符合 EN 60079-15 要求的合适外壳中（防护等级至少为 IP54）。遵守 EN 60079-14 标准的要求。

如设备被损坏、被用于不允许的负载状况，放置不正确，或出现故障，必须对其进行停止使用并立即将其移出 Ex 区域。

冗余模块在潜在爆炸区域内通过一段 35 mm DIN 导轨（EN 60715）连接到系统的均压等电位上。

## POLSKI

## Moduł redundancyjny

**Informacja o uruchomieniu**  
Przed uruchomieniem zapoznaj się z instrukcją wbudowaną i sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń. Dalsze informacje znajdują się w odpowiednim arkuszu technicznym na stronie phoenixcontact.net/products.

**Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia**  
Montaż, uruchomienie i obsługa urządzenia należy powierać wyłącznie wykwalifikowanym elektrykom. Należy przestrzegać krajowych przepisów BHP.

- Nigdy nie pracować przy przyłożonym napięciu.
- Zapewnić wystarczające parametry i zabezpieczenie oprzewodowania po stronie pierwotnej i wtórnej.
- Moduł redundancyjny jest urządzeniem wbudowanym. Urządzenie posiada stopień ochrony IP20 i jest przeznaczone do pracy w czystym i suchym otoczeniu.
- Po zainstalowaniu należy zasłonić obszar zacisków, aby nie dopuścić do niedozwolonego dotknięcia części przewodzących napięcie (np. montaż w szafie sterowniczej).
- Moduł redundancyjny nie wymaga konserwacji. Naprawy dokonywać może tylko producent.

## 1. Oznaczenie elementów (1)

1. Zacisk przyłączeniowy napięcie wejściowe: In1 +/- (kanal 1)
2. Zacisk przyłączeniowy napięcie wejściowe: In2 +/- (kanal 2)
3. Kod QR Web-Link
4. Złączka przyłączeniowa napięcia wyjściowego: Output DC +/-
5. Uniwersalny adapter szynny nośnej (tylko urządzenie)

## 2. Złączki przyłączeniowe (2 - 4)

## 2.1 Wejście

Połączenie napięć wejściowych następuje przez połączenia śrubowe Input DC +/- (IN1, IN2)

## 2.2 Wyjście

Połączenie napięcia wyjściowego odbywa się przez połączenia śrubowe Output DC +/- oraz +/- -/.

**Opis połączenia**  
Parametry przyłączeniowe, jak np. niezbędnego długości izolacji dla oprzewodowania z tulejką i bez niej, są podane w przynależnej tabeli.

## 3. Wskazówki

## WSKAZÓWKA DOT. UL 508:

Użyć kabli miedzianych z temperaturą roboczą >75 °C (temperatura otoczenia <55 °C) oraz >90 °C (temperatura otoczenia <75 °C).

## WSKAZÓWKA DOT. UL 60950:

Użyć tulejek do elastycznych kabli.

## WSKAZÓWKA DOT. OBSZAROW EX:

Przestrzegać ustalonej warunków stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem!

Urządzenie jest przeznaczone do montażu w obszarze zagrożonym wybuchem strefy 2 wg dyrektywy 2014/34/UE.

Urządzenie nie jest przewidziane do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem pyłów. Przy obecności pyłów urządzenie należy zamontować w odpowiedniej, dopuszczalnej obudowie.

Podczas montażu używać odpowiednich certyfikowanych obudów (o stopniu ochrony min. IP54), które spełniają wymagania normy EN 60079-15. Uwzględniać również wymagania normy EN 60079-14.

Urządzenie należy wyłączyć z eksploatacją i natychmiast usunąć z obszaru zagrożonego wybuchem (EX), jeśli jest ono uszkodzone lub niewłaściwie obciążone i przechowywane bądź działa nieprawidłowo.

Moduł redundancyjny należy podłączyć za pośrednictwem szyny nośnej 35 mm (EN 60715) do systemu wyrównania potencjałów wewnętrznej strefy zagrożonej wybuchem.

## РУССКИЙ

## Резервные модули

**Информация о запуске**  
Перед пуском в работу прочесть указания по монтажу и проверить прибор на отсутствие повреждений. С дополнительной информацией можно ознакомиться в соответствующем техническом описании по адресу phoenixcontact.net/products.

**Указания и предупреждения по технике безопасности**  
Устройство должно монтироваться, вводить в эксплуатацию и обслуживать только квалифицированный специалист-электрик. Подлежат соблюдению национальные предписания по безопасности и предотвращению несчастных случаев.

- Ни в коем случае не работайте при подключенном напряжении.
- Подобрать достаточную по размерам проводную разводку на первичной и вторичной стороне и обеспечить ее защите.
- Резервный модуль является встраиваемым устройством. Степень защиты устройства IP20 предусмотрена для чистого и сухого окружения.

- По завершении монтажа закройте область клеммного блока во избежание нежелательного контакта с токо проводящими компонентами (например, при установке в распределительном шкафу).

- Резервный модуль не требует обслуживания. Ремонтные работы должны производиться компанией-изготовителем.
- По завершении монтажа закройте область клеммного блока во избежание нежелательного контакта с токо проводящими компонентами (например, при установке в распределительном шкафу).

## 1. Означение элементов (1)

1. Зажим приложения напряжение входное: In1 +/- (канал 1)
2. Зажим приложения напряжение входное: In2 +/- (канал 2)
3. Код QR Web-Link
4. Соединительная разъем напряжение выходное: Output DC +/-
5. Универсальный адаптер шинной шины (только устройство)

## 2. Значки приложения (2 - 4)

## 2.1 Вход

Подключение напряжения входных напряжений осуществляется через соединительные клеммы.

## 2.2 Выход

Подключение выходного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 3. Соединительные клеммы (2 - 4)

## 2.1 Вход

Подключение входного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 2.2 Выход

Подключение выходного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 3. Соединительные клеммы (2 - 4)

## 2.1 Вход

Подключение входного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 2.2 Выход

Подключение выходного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 3. Соединительные клеммы (2 - 4)

## 2.1 Вход

Подключение входного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 2.2 Выход

Подключение выходного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 3. Соединительные клеммы (2 - 4)

## 2.1 Вход

Подключение входного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 2.2 Выход

Подключение выходного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 3. Соединительные клеммы (2 - 4)

## 2.1 Вход

Подключение входного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 2.2 Выход

Подключение выходного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 3. Соединительные клеммы (2 - 4)

## 2.1 Вход

Подключение входного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 2.2 Выход

Подключение выходного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 3. Соединительные клеммы (2 - 4)

## 2.1 Вход

Подключение входного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 2.2 Выход

Подключение выходного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 3. Соединительные клеммы (2 - 4)

## 2.1 Вход

Подключение входного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 2.2 Выход

Подключение выходного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 3. Соединительные клеммы (2 - 4)

## 2.1 Вход

Подключение входного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 2.2 Выход

Подключение выходного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 3. Соединительные клеммы (2 - 4)

## 2.1 Вход

Подключение входного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 2.2 Выход

Подключение выходного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 3. Соединительные клеммы (2 - 4)

## 2.1 Вход

Подключение входного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 2.2 Выход

Подключение выходного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 3. Соединительные клеммы (2 - 4)

## 2.1 Вход

Подключение входного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 2.2 Выход

Подключение выходного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 3. Соединительные клеммы (2 - 4)

## 2.1 Вход

Подключение входного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 2.2 Выход

Подключение выходного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 3. Соединительные клеммы (2 - 4)

## 2.1 Вход

Подключение входного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 2.2 Выход

Подключение выходного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 3. Соединительные клеммы (2 - 4)

## 2.1 Вход

Подключение входного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 2.2 Выход

Подключение выходного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 3. Соединительные клеммы (2 - 4)

## 2.1 Вход

Подключение входного напряжения осуществляется через соединительные клеммы.

## 2.2 Выход